
SCHAUBLIN 70

HOCHPRÄZISION · AUSWECHSELBARKEIT

REVOLVERDREHBANK

WERKZEUGMACHER-DREHBANK

MASCHINENFABRIK SCHAUBLIN AG BÉVILARD-SCHWEIZ



Unsere Kraft besteht in der Organisation und Spezialisierung der Werkstätten

INHALTSVERZEICHNIS

| Einleitung | 4 |
|--|-------|
| Drehbank SCHAUBLIN 70 - Allgemeines | 5. |
| Werkzeugmacherdrehbank TO 70 — Seine verschiedenen Ausführungen auf Werkbank | 6 |
| Werkzeugmacherdrehbank TO 70-80 auf Kastenfuß | 7 |
| Nachdrehbank TL 70 auf Werkbank und TL 70-80 auf Kastenfuß | 8 |
| Revolverdrehbank TR 70 auf Werkbank und TR 70-80 auf Kastenfuß | 9 |
| Hauptdaten der Drehbänke SCHAUBLIN 70 | 10 |
| Platzbedarf der Drehbänke SCHAUBLIN 70 | 11 |
| Der Kastenfuß SCHAUBLIN 70-80 und sein mannigfaltiges Zubehör | 12-14 |
| Wangen für Kastenfuß oder Werkbank | 14-15 |
| | |
| Zubehör zu den Drehbänken SCHAUBLIN auf Werkbank | 15-16 |
| Einzelantriebe für Tischdrehbänke | 15 |
| Riemenspanner | 15 |
| Motoren für Einzelantriebe | 15 |
| Knieschalter für die Werkbank | 16 |
| Unabhängiger Umkehrschalter mit Pedalen | 16 |
| | |
| Spanfangschalen für Tischdrehbänke | 16 |
| Kühlwassereinrichtung für Tischdrehbänke | 16 |
| | |
| Zubehör zu Wangen (siehe auch Seiten 50-53) | 17 |
| Spindelstöcke Typen W und F | 18-19 |
| Spindelstock-Zubehör | 20-29 |
| A) Zubehör zur Befestigung auf den Spindelstöcken | 20-21 |
| Schutzhaube für Spindelstocknasen | 20 |
| Hebel-Schnellspannvorrichtung für Zangenspannung | 20 |
| | |
| Handrad-Spannschlüssel und Hebel-Schnellspannschlüssel | 21 |
| Teilapparate | 21 |
| | |
| B) Zubehör zum Einbau in die Spindel | 22-28 |
| Spindelstockspitzen | 22 |
| Spannzangen Typen W und F | 22 |
| Spitzeneinsätze | 22 |
| Ringfutter | 23 |
| | |
| Stufenfutter | 23-25 |
| Spannvorrichtungen zu Stufenfutter Typ F 12 | 24 |
| Spannvorrichtungen zu Stufenfutter Typ F 12 auf Spindelstöcken Typ F 16 | 25 |
| Diverse Aufnahmedorne und Einsätze | 25-27 |
| Bohrfutter und Aufnahmedorne dazu | 25 |
| Vorbearbeitete Aufnahmedorne | 25 |
| Fräser-Aufnahmedorne | 25 |
| | 26 |
| Dreizackeinsatz für Holzdreharbeiten | |
| Einsatz mit Holzschraube-Gewinde | 26 |
| Platten zum Kitten und Löten | 26 |
| Spreizdorne aus gehärtetem Stahl | 26 |
| Spreizdorne mit auswechselbaren Spreizhülsen aus Guß | 27 |
| | |

| Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | | |
|--|---|---------|
| Einstellbare Anschläge mit Auswerfer Federnder Zentrierstift (siehe auch Seite 51) 28 CJ Zubehör zur Befestigung auf der Spindel 28–29 Schutzmuttern zu Spindelnase 28 Gehärtete Drehterze 28 Mittenhemscheiben 28 Planscheiben 29 Spannelsen 29 Kurbel- doer Hebel-Kreuzsupporte 30 Stichelhäuser auf Stillenfaller Kreuzsupportekreuzsupportekreughalterköple 31 Schleilspann-Werkzeughalterköple 32 Derbestablishlater und Schlein | Sechsbackenfutter mit Schaft Typ W | 27 |
| C) Zubehör zur Befestigung auf der Spindel 28 – 29 Schutzmuttern zu Spindelnase 28 Gehärtete Drehherze 28 Mittenhemscheiben 28 Spanneisen 29 Spanneisen 29 Spannfutterflansche 29 Drei- und Vierbackenfuttern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30 – 31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31 – 37 Stichelhäuser und Stahlhalter 31 Schneilspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlatuer mit exzentrischen Hülsen 32 Jenterierorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handneber für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Frässparat und sein Zubehör 34 Außen- und Innenschleifapparat 36 Kugeldreh und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 38 Kugeldreh und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 40 – 43 | | 28 |
| C) Zubshör zur Befestigung auf der Spindel 28 – 29 Schutzmuttern zu Spindelnase 28 Gehärete Drehherze 28 Mithehmerscheiben 28 Spanneisen 29 Spanneisen 29 Spannfutterflansche 29 Drei- und Vierbackenfuttern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30 – 31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31 – 37 Stlichelhäuser und Stahlhalter 31 Stlichelhäuser und Stahlhalter 31 Schneilspann-Werkzeughalterköpte 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handnebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35 – 36 Schleifsupport 38 – 39 Schleifsupport 38 Kugeldreh und Schleifapparat | | |
| Schutzmuttern zu Spindelnase 28 Gehärtete Drehherze 28 Mitnehmerscheiben 28 Spanneisen 29 Spannfuttorflansche 29 Drei- und Vierbackenfuttern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30-31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31-37 Stichelhäuser und Stahlhalter 31 Schneilspann-Werkzeuphalterköpfe 32 Doppelstahlsalter mit exzentrischen Hülsen 33 Jinitere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Herdenvolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 34 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revistöcke 40-43 </td <td></td> <td></td> | | |
| Gehärtete Drehherze 28 Mitnehmerscheiben 28 Planscheiben 29 Spanneisen 29 Spannfutterflansche 29 Drei- und Vierbackenfuttern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30-31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31-37 Stichelhäuser und Stahlhalter 31 Schneilspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Doppelstahlhalter mit exzentrischen vor vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schiltten 33 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schiltten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schiltten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schiltten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schiltten 34 Kugeldreh- und sich Zubehör 35-86 Außen- und Innenschleifapparat 38 Hebel-Abstuchsupport mit 2 Kreuzschiltten 38 Sewindeschneidsupport mit 2 Kreuzschiltten 39 Revolverschillt | C) Zubehör zur Befestigung auf der Spindel | 28-29 |
| Gehärtete Drehherze 28 Mitnehmerscheiben 28 Planscheiben 29 Spanneisen 29 Spannfutterflansche 29 Drei- und Vierbackenfuttern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30-31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31-37 Stichelhäuser und Stahlhalter 31 Schneilspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Doppelstahlhalter mit exzentrischen vor vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schiltten 33 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schiltten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schiltten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schiltten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schiltten 34 Kugeldreh- und sich Zubehör 35-86 Außen- und Innenschleifapparat 38 Hebel-Abstuchsupport mit 2 Kreuzschiltten 38 Sewindeschneidsupport mit 2 Kreuzschiltten 39 Revolverschillt | Schutzmuttern zu Spindelnase | 28 |
| Milnehmerscheiben 28 Planscheiben 29 Spanneisen 29 Spanneisen 29 Spanneisen 29 Spannfutterflansche 29 Drei- und Vierbackentutern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31–37 Süchenles und Stahihalter 31 Süchenlespann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Derberstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Hendhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 34 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38–36 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport und Zubehör 39 Revolverschlitten und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsup | | 28 |
| Spannelsen 29 Spannfutterflansche 29 Drei- und Vierbackentutern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30–31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31–37 Süchelhäuser und Stahlhalter 32 Schneilspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35–36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38–39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reltstöcke 46 Reitstöcker zu beh | | 28 |
| Spannfutterflansche 29 Drei- und Vierbackerfuttern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30–31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31–37 Stichelhäuser und Stahihalter 31 Schnellspan-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahisätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35–36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38–39 Schleifsupport 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Hebel-Abstechsupport und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reitstöcke 46 Reitstöcke 46 Reitstöcke <td< td=""><td>Planscheiben</td><td>29</td></td<> | Planscheiben | 29 |
| Drei- und Vierbackenfuttern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30–31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31–37 Sütchelhäuser und Stahihalter 31 Schnellspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handnebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Hevolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 34 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Hebel-Abstechsupport und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reitstöcke 46 Reitstöcke (Schaft Konus 2 6) 47–48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 | | 29 |
| Drei- und Vierbackenfuttern 29 Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30–31 Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31–37 Stichelhäuser und Stahlhalter 31 Schnellspann-Werkzeughalterköpte 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handnebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Nevolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35–36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Hebel-Abstechsupport und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 46 Reitstöcke 46 Reitstöcke (Schaft Konus 2 thandaulfagen 50 | Spannfutterflansche | 29 |
| Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 30–31 Zubehör ür Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31–37 Stichelhäuser und Stahlhalter 31 Schneilspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 34 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38–39 Schleifsupport 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reltstöcke 46 Reitstöcke (Schaft Konus 2 °) 47–48 Zubehör zu Behrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50–53 Handauflagen 50 | Drei- und Vierbackenfuttern | 29 |
| Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte 31–37 Stichelhäuser und Stahlhalter 31 Schnellspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Alintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35–36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38–39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reltstöcke 46 Reltstöcke (Schaft Konus 2 °) 47–48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50–53 Handauflagen 50 Lünette 50 | | |
| Stichelhäuser und Stahlhalter 31 Schnellspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschäge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35-36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38-39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschiltten und Zubehör 40-43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44-45 Reitstöcke 46 Reitstöcke (Schaft Konus 2 g) 47-48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48-49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50-53 Handauflagen 50 Lünette 50 Drehspindelhalter | Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte | 30-31 |
| Schnellspann-Werkzeughalterköpfe 32 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handnebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35-36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40-43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 40-43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44-45 Reitstöcke 46 Reitstöcke 46 Reitstöcke (Schaft Konus 2 °) 47-48 Zubehör (Siehe auch Seite 17) 50-53 Handauflagen 50 Lünette 50 Drenspindelhalter und Spindeln 51-52 <td>Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte</td> <td>31-37</td> | Zubehör für Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporte | 31-37 |
| Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen 33 Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35-36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40-43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 40-43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44-45 Reitstöcke 46 Reitstöcke usehör (Schaft Konus 2 °) 47-48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48-49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50-53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter | Stichelhäuser und Stahlhalter | 31 |
| Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 45 Reitstocke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 0) 47 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Schnellspann-Werkzeughalterköpfe | 32 |
| Hintere Stahluntersätze 33 Drehstahlsätze 33 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35-36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38-39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40-43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44-45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 b) 47-48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48-49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50-53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51-52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen | 33 |
| Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne 33 Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35–36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport und Zubehör 40–43 Revolverschlitten und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reitstöcke 46 Reitstöcke-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47–48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50–53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Hintere Stahluntersätze | 33 |
| Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten 33 Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35 – 36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 – 39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 – 45 Reitstöcke 46 Reitstöcke Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Drehstahlsätze | 33 |
| Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten 34 Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35–36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reitstöcke 46 Reitstöcke (Schaft Konus 2 °) 47–48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50–53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne | 33 |
| Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten 34 Fräsapparat und sein Zubehör 35–36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 – 39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 – 45 Reitstöcke 46 Reitstöck-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 50 Mikroskophalter und Mikroskop 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Gewindespindeln für Kreuzsupport-Schlitten | 33 |
| Fräsapparat und sein Zubehör 35–36 Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40–43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47–48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50–53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Handhebel für Kreuzsupport-Schlitten | 34 |
| Außen- und Innenschleifapparate 37 Diverse Supporte 38 – 39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 – 45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Vierfach-Revolveranschläge für Kreuzsupport-Schlitten | 34 |
| Diverse Supporte 38 – 39 Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 – 45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Fräsapparat und sein Zubehör | 35-36 |
| Schleifsupport 38 Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 – 45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Außen- und Innenschleifapparate | 37 |
| Kugeldreh- und Schleifapparat 38 Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40-43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44-45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47-48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48-49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50-53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51-52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Diverse Supporte | 38-39 |
| Hebel-Abstechsupport 39 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 – 45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Schleifsupport | 38 |
| Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten 39 Revolverschlitten und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 – 45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Kugeldreh- und Schleifapparat | 38 |
| Revolverschlitten und Zubehör 40 – 43 Gewindeschneidsupport und Zubehör 44 – 45 Reitstöcke 46 Reitstöck-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51 – 52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Hebel-Abstechsupport | 39 |
| Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47–48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50–53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten | 39 |
| Gewindeschneidsupport und Zubehör 44–45 Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47–48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50–53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Pavaluareablittan und Zubahär | 40 42 |
| Reitstöcke 46 Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47 – 48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48 – 49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50 – 53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | | 40-43 |
| Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 °) 47–48 Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) 48–49 Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50–53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Gewindeschneidsupport und Zubehör | 44 – 45 |
| Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) Handauflagen Lünette Parallel-Schraubstock Drehspindelhalter und Spindeln Mikroskophalter und Mikroskop Diverses Zubehör Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 48–49 48–49 50–53 50 50 50 51–52 51–52 53 | Reitstöcke | 46 |
| Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) 50-53 Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51-52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Reitstock-Zubehör (Schaft Konus 2 º) | 47-48 |
| Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Zubehör zu Bohrreitstöcken (Schaft Typ W 12) | 48-49 |
| Handauflagen 50 Lünette 50 Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | Wangen-Zubehör (siehe auch Seite 17) | 50-53 |
| Lünette50Parallel-Schraubstock50Drehspindelhalter und Spindeln51–52Mikroskophalter und Mikroskop53Diverses Zubehör54Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank54 | 그리아 그 사이 아이들에게 있어요? 그리아 아이들이 살아보고 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들 | |
| Parallel-Schraubstock 50 Drehspindelhalter und Spindeln 51–52 Mikroskophalter und Mikroskop 53 Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | 그리고 하면 어떻게 들어가면 생각하다 이 나는 아이들에게 되었다. 이번 이 사람들이 되었다면 하는데 하는데 되었다면 하는데 하는데 하는데 하는데 이렇게 되었다. | |
| Drehspindelhalter und Spindeln | | |
| Mikroskophalter und Mikroskop | | |
| Diverses Zubehör 54 Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank 54 | | |
| Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank | | |
| Stangen-Vorschübe für Kastenfuß und Werkbank | Diverses Zubehör | 54 |
| Fabrikationsprogramm SCHAURLIN 55 | ····································· | |
| authoritopiogrammi Delividadini | Fabrikationsprogramm SCHAUBLIN | 55 |

EINLEITUNG

Die Drehbank ist und bleibt immer ein unentbehrliches Produktionsmittel der Mechanik.

Das hatte Karl Schaublin, als er im Jahre 1915 seine Werkstätte einrichtete, klar vorausgesehen.

Heute verfügt die vier verschiedene ultramoderne Werke umfassende **SCHAUBLIN AG** über einen mit den letzten technischen Vervollkommnungen und Neuerungen ausgerüsteten Maschinenpark, der den ständig wachsenden Anforderungen laufend angepaßt wird. Dank der Qualität der Produktionsmaschinen, gepaart mit der Sorgfalt einer verantwortungsbewußten Belegschaft, konnten Präzision und Fertigbearbeitung der **SCHAUBLIN**-Produkte sowie die Auswechselbarkeit der sie zusammensetzenden Einzelteile auf ein äußerst hohes Niveau gebracht werden. Dies ist auch der Grund, weshalb die **SCHAUBLIN AG** weltweites Vertrauen genießt. Sich dieses Vertrauen für die Zukunft zu bewahren, wird sie stets als ihre vornehmste Aufgabe betrachten.



DREHBANK SCHAUBLIN 70

Allgemeines

Bei der kürzlichen Modernisierung der Drehbank **SCHAUBLIN 70** fanden die in langjähriger Spezialisierung gewonnenen Erkenntnisse so glückliche Anwendung, daß der für Uhrmacher, Werkzeugmacher und Präzisionsmechaniker im allgemeinen bestimmte Typ 70 nun ein wahres Schmuckstück des Maschinenbaues ist.

Größte Beliebtheit verdankt die Drehbank **SCHAUBLIN 70** jedoch vor allem ihren vielseitigen Ausrüstungsmöglichkeiten durch normalisierte unabhängige Aufbaueinheiten. Mittels der entsprechenden Aufbaueinheiten und Elemente kann der Typ 70 tatsächlich ohne Zeitverlust auf eine der charakteristischen drei Drehbanktypen:

Werkzeugmacherdrehbank (TO) Nachdrehbank (TL) Revolverdrehbank (TR)

umgestellt werden.

Dieses Zusammenbausystem bietet dem Kunden den enormen Vorteil, die Ausrüstung der Drehbank den jeweiligen Erfordernissen seiner Produktion mühelos selbst anpassen zu können. Der Kleinbetrieb wird die Anschaffung zusätzlicher Aufbaueinheiten nach Bedarf von Fall zu Fall vornehmen, wogegen sich für den aus **SCHAUBLIN**-Drehbänken gleicher Größe bestehenden Maschinenpark des Großbetriebes die Einrichtung eines zentralen Zubehör- oder Aufbaueinheitenlagers als rationell erweist.

Einer der interessantesten Maschinenteile ist der neue, in einem einzigen Stück gegossene und künstlich gealterte Gußkastenfuß 70-80, der bis in die kleinsten Details (Augen, Bohrungen, Gewindelöcher usw.) alles für den eventuellen späteren Einbau von weiterem Zubehör, wie Kupplung und Bremse, Umkehrschalter mit Pedal oder Kniegabel, Kühlwasservorrichtung, zusätzliche Schublade für Kleinwerkzeug usw. aufweist. Der Kastenfuß vereinigt moderne Zweckform, erhöhte Starrheit und Genauigkeit; als fester unveränderlicher Untersatz gewährleistet er ein einwandfreies Ausrichten und Befestigen der Drehbank.

Die Vielseitigkeit der Zubehöre ermöglicht die Ausführung jeder nur erdenklichen Arbeit.

Strenge methodische Prüfung jeder Drehbank und jedes Zubehörs vor Versand, von jeher Grundsatz der **SCHAUBLIN AG,** bürgt dem Abnehmer für dauernd unübertroffene Qualität.

Die 17 Normalkombinationen der Drehbank **SCHAUBLIN 70** werden in diesem Katalog zum ersten Male in Form einer Übersicht (Seiten 6 bis 9), gefolgt von den technischen Daten (Seiten 10 und 11), in leicht verständlicher Weise gezeigt. Bild und Text der folgenden 40 Seiten unterrichten, nach Kategorien (Kastenfuß, Spindelstöcke, Kreuzsupporte usw.), über alle regelmäßig auf Lager gehaltenen Zubehöre.

Die Abbildungen, Zeichnungen und Maße sind unverbindlich. Die Direktion der **SCHAUBLIN AG** behält sich das Recht vor, an ihren Erzeugnissen jederzeit Änderungen oder Verbesserungen anzubringen.

Möge vorliegender Katalog künftig die Wahl der für die auszuführenden Arbeiten zweckmäßigsten Drehbankkombinationen erleichtern.

Für die Lösung von trotzdem auftauchenden Problemen wenden Sie sich ohne Zögern an die Fachleute des Technischen Dienstes der **SCHAUBLIN AG.**

WERKZEUGMACHER-DREHBANK SCHAUBLIN TO-70

Ihre verschiedenen Tischausführungen: bestehend aus:

Wange 70-10 für Antrieb von oben (Seite 15)


Spindelstock (offen) 70-30 oder 70-32 für Spannzangen Typ W 12 (Seite 19) mit Mitnehmerscheibe 70-25.050 (Seite 28) und Spitze 70-25.001 (Seite 22)

Kurbel-Kreuzsupport 70-45 mit Stichelhaus mit 1 Schraube

70-46.010 (Seite 30/31)

Reitstock mit Gewindespindel und Handrad 70-65 mit Spitze 70-74.001 (Seite 46/47)

Support mit Handauflage 70-90.600 (Seite 50)







Wange, Spindelstock, Kreuzsupport, Reitstock und Support mit Handauflage gleich wie unter 1 aufgeführte Ausführung


+ Einzelantrieb 70-96.500 (Seite 15)






Wange, Spindelstock, Kreuzsupport, Reitstock und Support mit Handauflage gleich wie unter 1 aufgeführte Ausführung + Einzelantrieb 70-96.500 (Seite 15) + Riemenspanner 70-95.000 (ohne Schleifapparat) mit Mo-

torscheibe 70-95.222 (Seite 15)







bestehend aus:

Wange 70-12 für Antrieb von unten (Seite 14)


Spindelstock (geschlossen) 70-31 oder 70-33 für Spannzangen Typ W 12 (Seite 19) mit Mitnehmerscheibe 70-25.050 (Seite 28) und Spitze 70-25.001 (Seite 22)

Kurbel-Kreuzsupport 70-45 mit Stichelhaus mit 1 Schraube 70-46.010 (Seite 30/31)

Reitstock mit Gewindespindel und Handrad 70-65 mit Spitze

70-74.001 (Seite 46/47)
Support mit Handauflage 70-90.600 (Seite 50)

Einzelantrieb 70-96, 70-96.100 oder 70-96.250 (Seite 15)




bestehend aus:

Wange 70-10 für Antrieb von oben (Seite 15)
Spindelstock (offen) 70-30 oder 70-32 für Spannzangen Typ W 12 (Seite 19) mit Mitnehmerscheibe 70-25.050 (Seite 28) und Spitze 70-25.001 (Seite 22)

Kreuzsupport, Reitstock, Support mit Handauflage und Einzelantrieb gleich wie unter 4 aufgeführte Ausführung

+ Riemenspanner 102-95.100 (ohne Schleifapparat) mit Motorscheibe 70-95.222 (Seite 15)



bestehend aus:

Gußkastenfuß 70-80 (Seite 12) mit:


- Drehstrommotor 70-80.043 mit 2 Geschwindigkeiten 750/3000 U/min 0,4/0,9 PS, mit Hebel-Polumkehr- und Drehrichtungswende-Schalter sowie Motorschutzschalter
- Vorgelege 70-80.100 (kann durch das mit Kupplung und Bremse kombinierte Vorgelege 70-81.030 ersetzt werden, siehe Seite 12)
- ausschwenkbare Schublade für Zubehör (zweite Schublade auf spezielles Verlangen, siehe Seite 14)

Wange, Spindelstock, Kreuzsupport, Reitstock und Support mit Handauflage gleich wie unter 4, Seite 6, aufgeführte Ausführung


bestehend aus:

Kastenfuß, Wange, Spindelstock, Kreuzsupport, Reitstock, Support mit Handauflage gleich wie oben unter 6 aufgeführte Ausführung

+ Antriebsvorrichtung 102-95.100/200 (Seite 13) für Fräs- und Schleifapparate (ohne Schleifapparat)



NACHDREHBANK SCHAUBLIN TL-70, auf Werkbank und TL-70-80, auf Kastenfuß



Ihre verschiedenen Ausführungen:


bestehend aus:

Wange 70-10 für Antrieb von oben (Seite 15)

Spindelstock (offen) 70-30 L oder 70-32 L für SCHAUBLIN-Spannzangen Typ W 12 (Seite 19) mit Hebel-Schnellspannvorrichtung 70-30.600 (Seite 20) und Schutzmutter 70-25.180 zu Spindelnase (Seite 28)

Hebel-Kreuzsupport 70-47 mit Stichelhaus mit 1 Schraube 70-46.010 (Seite 30/31)


Hebel-Bohrreitstock 70-68 (Seite 46) für SCHAUBLIN-Spannzangen Typ W 12



bestehend aus:

Wange, Spindelstock, Kreuzsupport, Reitstock gleich wie oben unter 8 aufgeführte Ausführung

+ Einzelantrieb 70-96, 70-96.100 oder 70-96.250 (Seite 15)







Wange 70-12 für Antrieb von unten (Seite 14) Spindelstock (geschlossen) 70-31 L oder 70-33 L für SCHAUBLIN-Spannzangen Typ W 12 (Seite 19) mit Hebel-Schnellspannvorrichtung 70-30.600 (Seite 20) und Schutzmutter 70-25.180 zu Spindelnase (Seite 28)

Hebel-Kreuzsupport 70-47 mit Stichelhaus mit 1 Schraube 70-46.010 (Seite 30/31 Hebel-Bohrreitstock 70-68 (Seite 46) für

SCHAUBLIN Spannzangen Typ W 12




- Gußkastenfuß 70-80 (Seite 12) mit:

 Drehstrommotor 70-80.043 mit 2 Geschwindigkeiten 750/3000 U/min 0,4/0,9 PS, mit Hebel-Polumkehr- und Drehrichtungswende-Schalter sowie Motorschutzschalter
- Vorgelege 70-80.100 (kann durch das mit Kupplung und Bremse kombinierte Vorgelege 70-81.030 ersetzt werden, siehe Seite 12)
- ausschwenkbare Schublade für Zubehör (zweite Schublade auf spezielles Verlangen, siehe Seite 14)

Wange, Spindelstock, Kreuzsupport, Reitstock gleich wie oben unter 11 aufgeführte Ausführung



REVOLVER DREHBANK SCHAUBLIN TR-70, auf Werkbank und TR-70-80, auf Kastenfuß



Ihre verschiedenen Ausführungen bestehend aus:

Spanfangschale 70-83.010 für Antrieb von oben (ohne Kühlwasser-Einrichtung, Seite 16)

Wange 70-10 für Antrieb von oben (Seite 15)

Spindelstock (offen) 70-34 oder 70-37 für SCHAUBLIN


Druckspannzangen Typ F 12, bzw. F 16 (Seite 19 mit

Hebel-Schnellspannung, Anschlagmutter 70-34.011,
bzw. 70-36.011 auf Spindelnase (Seite 28) und Aluminium-Schutzhaube 70-34.009 bzw. 70-36.006 auf

Spindelstocknase (Seite 20)

- Hebel-Abstechsupport 70-54 (Seite 39) mit: 1 vorderen einfachen Stahlhalter 70-54.500 und seinem Untersatz 70-54.505
- 1 hinteren einfachen Stahlhalter 70-54.550 und seinnem Untersatz 70-54.555


Hebel-Revolverschlitten 70-58.100 (Seite 40) mit Revolverkopf für 6 Werkzeughalter, Schaftdurchmesser 14 mm




bestehend aus:

Spanfangschale, Wange, Spindelstock, Abstechsupport und Revolverschlitten gleich wie oben unter 13 aufgeführte Ausführung

Einzelantrieb 70-96, 70-96.100 oder 70-96.250 (Seite 15)







bestehend aus:

Spanfangschale 70-83.012 für Antrieb von unten (ohne Kühlwasser-Einrichtung, Seite 16)

Wange 70-12 für Antrieb von unten (Seite 14)
Spindelstock (geschlossen) 70-35 oder 70-36 für
SCHAUBLIN -Druckspannzangen Typ F12, bzw. F16 (Seite 19) mit Hebel-Schnellspannung, Anschlagmutter 70-34.011, bzw. 70-36.011 auf Spindelnase (Seite 28) und Aluminium-Schutzhaube 70.34.009.

Abstechsupport und Revolverschlitten gleich wie oben unter 13 aufgeführte Ausführung


bestehend aus:

Gußkastenfuß 70-80 gleich wie unter 12 (Seite 8) aufgeführte Ausführung Wange, Spindelstock, Abstechsupport und Revolverschlitten gleich wie oben unter 16 aufgeführte Ausführung

HAUPTDATEN DER DREHBÄNKE SCHAUBLIN 70


| Technische Daten | Typen | Werkzeugmacher- drehbank | Nach- drehbank | Revolver- drehbank |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Spitzenhöhe | mm | 70 | 70 | 70 |
| Spitzenweite | mm | 275 | - | _ |
| Abstand zwischen / Spindelstocknase und Reitstock | mm | _ | 315 | _ |
| Spindelstocknase und Revolverkopf | mm | | | 210 |
| Wange (für Oben- oder Untenantrieb) | mm | 600 | 600 | 600 |
| Länge Höhe | mm | 120 | 120 | 120 |
| Spindelstöcke (offen oder geschlossen) | Тур | W 12 | W 12 | F 12 F 1 |
| Zur Aufnahme von Spannzangen mit Schaft | Ø mm | 12 | 12 | 12 16 |
| Zangendurchlaß (Maximum) | Ø mm | 8,2 | 8,2 | 9 12 |
| Stufenbreiten der Riemenscheibe (für Flachriemen) | mm | 19 | 19 | 19 |
| Stufendurchmesser der Riemenscheibe | mm | 46-62-78 | 46-62-78 | 46-62-78 |
| - mit Gleitlagern | U/min U/min | 4000 7000 | 4000 7000 | 4000 7000 |
| | | Kreuzso | shlitten | |
| Kreuzsupporte | Тур | mit Kurbeln | mit Hebeln | Abstechsuppo |
| Schlittenweg: längs / quer | mm | 60/65 | 60/40 | 60 |
| Größter Werkstück-Ø über Kreuzschlittensupport: | | | | |
| - ohne hinteren Stahlhalter | mm | 85 | 85 | _ |
| - mit hinterem Stahlhalter | mm | 45 | 45 | - |
| Spitzenhöhe über Kreuzsupport | mm | 16 8 x 8 | 16 8 x 8 | 16 8 x 8 |
| Stahlquerschnitt | mm | 8 X 8 | 8 X 8 | 45 |
| Weg des Revolverschlittens | mm mm | = | = | 14 |
| | 1 | | mit Hebel | |
| Reitstöcke | Тур | mit Kurbel | (Bohrreitstock) | |
| Pinolenweg | mm | 45 2º | 50 | _ |
| Konussitz oder Spannzangensitz | Тур | | W 12 | |
| Drehstrom-Motoren im Kastenfuß | 1 | Leistung (PS) | | eschwindigkeit U/min) |
| Polumschaltbarer Hauptmotor | | 0,4/0,9 | | 750/3000 |
| Motor der Antriebsvorrichtung für Fräs- und Schleifapparate | | 0,33 | | 1500 |
| Motor der Kühlwasserpumpe | | 0,1 | | 3000 |
| für Einzelantriebe (siehe Seite 15): | × | 0.4 | | 1500 |
| 70-96 | | 0,4 | | 750/3000 |
| 70-96.100 | | 0,4/0,6 | | 500/3000 |
| 0 | | | | |
| Gewichte: Tischdrehbank mit Standard-Ausrüstung netto/brutto | kg | 24/39 | 26/41 | 50/75 |
| Drehbank auf Kastenfuß 70-80 mit Standard-Ausrüstung netto/brutto. | kg | 308/428 | 310/430 | 320/440 |
| Platzbedarf (Länge - Tiefe - Höhe) | | 700,4040 | 700,4000 000 | 750::070:: 000 |
| Tischdrehbank | mm mm | 790x248x 260 1130x430x1105 | 796x328x 260 1130x488x1105 | 750x370x 260 1130x516x110 |
| | | | | (mit Spanfang |
| Verpackung (Kistenabmessungen) | | 70.00.00 | 70.00.00 | schale) |
| | | | | |
| Tischdrehbank | cm | 73x36x 36 145x90x137 | 73x36x 36 145x90x137 | 82x51x 39 145x90x137 |


| Spindeldrehzahlen | pindeldrehzahlen | | Norm | albereich | Spezialbereich I* | |
|-------------------|------------------|-----|------|-----------|-------------------|------|
| Dest. | Stellu | ıng | А | В | А | В |
| | | С | 260 | 350 | 460 | 600 |
| M d⊓ | 1 | D | 450 | 600 | 780 | 1030 |
| 째덕 | | E | 750 | 1000 | 1320 | 1750 |
| BA | | С | 1050 | 1400 | 1850 | 2430 |
| 730 | 2 | D | 1800 | 2350 | 3100 | 4100 |
| M.C | 3 .5 | E | 3050 | 4000 | 5300 | 7000 |



Den Spezialdrehzahlbereich I erhält man mittels Ersetzens der Motor- und Vorgelege-Riemenscheiben durch den nachstehend erwähnten Scheibensatz:


70-80.153/152 Scheibensatz für Spezialdrehzahlbereich I (460 bis 7000 U/min)







Der Kastenfuß ist aus einem einzigen Stück gegossen und künstlich gealtert. Sein Gewicht sowie die schwingungsdämpfenden Eigenschaften des Gußeisens gewährleisten auch bei den höchsten Geschwindigkeiten eine absolute Standfestigkeit. Die einfache und harmonische Gestaltung des Kastenfußes erleichtert seinen Unterhalt. Die beiden Seitenkasten mit abnehmbaren Deckeln gestatten ein leichtes Einbauen ohne nachträgliche Bearbeitung - der nachstehend beschriebenen Elemente. Dank dem freien Raum von 460 mm zwischen den beiden Seitenkasten kann sehr bequem in sitzender Stellung gearbeitet werden. Eine ausschwenkbare Schublade für Zubehörteile wird normalerweise mit jedem Kastenfuß geliefert (Einbaumöglichkeit für eine zweite Schublade: siehe Seite 14). Der für die Steuerung des Spindelmotors bestimmte Polumkehr- und Drehrichtungswende-Schalter 102-80.061 wird nur auf spezielles Verlangen geliefert. Gewicht: 230 kg




70-80.043 Motor 70-80.100 Einfaches Vorgelege (siehe nachstehend auch 70-81.030) Motor und Vorgelege sind auf einem schwenkbaren Support mit Schwingungsdämpfern aus Gummi gelagert. Das Ganze wird mittels eines Pedals gehoben, und der Riemen kann dadurch leicht von einer Stufe auf die andere umgelegt werden. Dank dieser Aufhängevorrichtung und der dynamischen Auswuchtung aller Drehteile sind die Schwingungen unbedeutend. Motor und Vorgelege sind durch Keilriemen mitein-ander verbunden; Vorgelege und Spindelstock durch Flachriemen. Der Kasten ist sehr leicht zugänglich, so daß der Riemen auf einfache Weise schnell gespannt oder umgelegt werden kann.

Der polumschaltbare Motor, mit zwei Geschwindigkeiten 750/3000 U/min - 0,4/0,9 PS wird durch den im rechten Fuß eingebauten Schalter gesteuert (kann auf Wunsch auch im linken Fuß eingebaut werden).


Gewicht des Motors: 29 kg

Gewicht des Vorgeleges: 20,600 kg



70-81.030 Vorgelege mit Kupplung und Bremse

Wird anstelle des oben erwähnten Vorgeleges 70-80.100 eingebaut. Erlaubt die unabhängige Ingangsetzung der Spindel, wodurch die unproduktiven Zeiten bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer des weniger beanspruchten Motors reduziert werden. Die Kupplungs- und Bremskonen, die sich beidseitig der mit einem Fußpedal achsial verschiebbaren Doppelgleitglocke befinden, begrenzen den Weg des Pedals. Durch das Loslassen des Pedals wird also die Spindel in Drehung versetzt. Je nachdem er steht oder sitzt, kann der Arbeiter das Pedal in die am besten geeignete Stellung bringen. Der Weg des Pedals ist kurz, und seine Bedienung erfordert nur geringen Kraftaufwand. Gewicht des Vorgeleges mit Kupplung und Bremse: 30,200 kg



70-80.600 Kühlwasser-Einrichtung


Sie gestattet eine wirksame Kühlung der Schneidwerkzeuge und besteht aus: Elektro-Tauchpumpe von 0,1 PS – 3000 U/min, die auf einen 16,5 Liter fassenden Aluminiumbehälter montiert ist, Motorschutzschalter mit thermischer Auslösung, flexibler Rohrleitung mit Hahn. Die Kühlwasser-Einrichtung wird im rechten Fuß eingebaut und ist dank dem abnehmbaren Kastendeckel leicht zugänglich.

BEMERKUNG: Mit der Kühlwasser-Einrichtung wird die gleichzeitige Verwendung des Schutzblechs 102-81.400 sowie des gelochten Ablegeblechs 70-80.700 (siehe unten) empfohlen.



102-81.400 Schutzblech


Es wird gewöhnlich zusammen mit der Kühlwasser-Einrichtung 102-80.600 (siehe oben) gebraucht, damit das Kühlmittel nicht überall hinspritzt. Es eignet sich auch zum Zurückhalten der Späne. Das Blech ist mit 2 Briden zur Befestigung am Rand der Span-Gewicht: 8 kg fangschale versehen.



70-80.700 Gelochtes Ablegeblech zu SpanfangschaleEmpfehlenswert zum Ablegen der Werkzeuge oder der Arbeitsstücke. Sorgt für sauberen Arbeitstisch: Abfälle und Kühlmittel fließen ab. Gewicht: 0,770 kg

70-80.300 Knieschalter für Drehrichtungswechsel (durch Polumschaltung am Motor)

Diese Vorrichtung wird nur dann gebraucht, wenn stehend gearbeitet wird (der Fußschalter 102-80.520, nachstehend genannt, kann daher nicht gleichzeitig angebracht werden). Sehr geschätzt ist der Knieschalter bei Serienarbeiten. Das Aus- und Umschalten erfolgt durch seitliches Verschieben mit dem Knie der auf der Steuerstange montierten einstellbaren Gabel. Abgefederte Anschläge mit stoßdämpfender Wirkung begrenzen die Laufstrecke der Steuerstange.



102-80.500 Fußstütze

102-80.550 Sessel

Die mit einem Gummibelag versehene Fußstütze dient als Stütze bei der Bedienung der Kupplung oder der Bremse. Bei stehendem Arbeiten kann die Fußstütze gegen die Kastenwand festgeklemmt werden; Neigung und Höhe sind nach Belieben einstellbar. Sitz und Rücklehne des Sessels können nach Wunsch verstellt werden. Die unter dem Sitz befindliche und in der Höhe verstellbare Stützbride gestattet dem Arbeiter, die Stellung der Beine beliebig zu wechseln.

Gewicht der Fußstütze: 7 kg


Gewicht des Sessels: 9 kg



102-80.520 Spezial-Fußstütze mit Fußschalter für Drehrichtungswechsel (durch Polumschaltung am Motor)


siton in sitzender Stellung ist on zwe

Beim Arbeiten in sitzender Stellung ist es zweckmäßig, den Pol- und Drehrichtungswechsel des Motors mit einem im Kastenfuß eingebauten Fußschalter zu steuern; dies besonders bei Serienarbeiten. Dieser Fußschalter mit zwei Pedalen ist durch eine neigbare und in der Höhe einstellbare Fußstütze eingerahmt (mit jedem Fußschalter geliefert), die mit einem Gummibelag versehen ist. Jede unnötige Ermüdung des Arbeiters wird dadurch vermieden. (Fußschalter zur Befestigung am Boden siehe Seite 16.)




102-95.100/200 Antriebsvorrichtung für Fräs- und Schleifapparate

Diese an einer hinten am Kasten gefrästen Fläche mit T-Nute montierte Vorrichtung besteht aus: Drehstrommotor $\frac{1}{3}$ PS - 1500 U/min, auf einer Zwischenplatte montiert, die zur Aufnahme des Riemenspanners vorgesehen ist; Spezialschalter 102-95.110; einstell- und schwenkbarer Riemenspanner mit 4 Losscheiben; vierstufige Motorscheibe 102-95.222. (Das Schleifen zwischen feststehenden Spitzen ist mit dieser Antriebsvorrichtung nicht möglich, siehe unten. Über Riemen siehe «Zubehör zu Riemenspanner», Seite 17, Katalog 102/57.)




102-95.100/200/300 Antriebsvorrichtung zum Schleifen zwischen feststehenden Spitzen

Dieses Zubehör unterscheidet sich von der normalen Vorrichtung 102-95.100/200 durch das zusätzliche Vorgelege 102-95.300 zum Antrieb des zu schleifenden Arbeitsstückes. Das Vorgelege besteht aus einem einstellbaren Halter mit einer großen Leitscheibe und einer kleinen dreistufigen Antriebsscheibe. Der Drehstrommotor von ½ PS – 1500 U/min ist mit einer 4-Rillenscheibe 102-95.222 ausgerüstet, zum Antrieb des Schleifapparates, und einer 3-Rillenscheibe 102-95.322 zum Antrieb des Arbeitstückes. (Über Riemen siehe «Zubehör zu Riemenspanner», Seite 17, Katalog 102/57.)




DER KASTENFUSS UND SEIN MANNIGFALTIGES ZUBEHÖR (FORTSETZUNG)



70-80,400 Zweite Schublade

Während die erste, normalerweise mit jedem Kastenfuß gelieferte Schublade für die Aufnahme der Spannzangen und des Kurbel-Kreuzsupportes vorgesehen ist, erlaubt die zweite ausschwenkbare Schublade, alle übrigen für die laufenden Arbeiten notwendigen Werkzeuge und Zubehörteile in Reichweite unterzubringen. Beide Schubladen sind verschließbar. Wenn die zweite Schublade eingebaut ist, kann nicht sitzend gearbeitet werden.



70-82 Kastenfuß mit Arbeitstisch

Er wurde speziell für den Versuchsraum und für die Uhrenindustrie geschaffen. Zum Ablegen empfindlicher Arbeitsstücke ist der Arbeitstisch bestens geeignet, und die Gefahr von Beschädigungen wird stark vermindert. Alles Zubehör des gewöhnlichen Kastenfußes kann leicht eingebaut werden, mit Ausnahme der Kühlwasser-Einrichtung 70-80.600 und des Schutzbleches 102-81.400. Die mit Textolit überzogene Sperrholzplatte besitzt Aussparungen, damit die Drehbankwange direkt auf dem Kastenfuß aufliegt; größte Starrheit ist dadurch gewährleistet.


Abmessungen des Tisches: 1070 x 450 mm.





102-80.800 Beleuchtung

Eine gute und unabhängige Beleuchtung der Drehbank wird erzielt durch die auf Gelenkarm montierte Arbeitslampe mit eingebautem Schalter. Sie wird hinten am Kastenfuß befestigt. Es befindet sich keine Steckdose am Kastenfuß; die Stromentnahme erfolgt direkt an dem im Kastenfuß montierten Schaltkasten. Gewicht: 1,500 kg



102-80.050 Fundamentschrauben zur starren Befestigung des Kastenfußes

Es ist äußerst wichtig, daß der Kastenfuß gut ins Blei gestellt und alsdann am Boden festgeschraubt wird. Dadurch wird das gute Funktionieren gewährleistet. Die Fundamentschrauben mit ausdehnbarem Gummizylinder bieten volle Gewähr für feste Lagerung, zudem können sie wieder ausgebaut werden, sollte die Drehbank eventuell später an einem anderen Ort der Werkstatt aufgestellt werden müssen.

Gewicht pro Satz zu 3 Stück: 2,750 kg



70-12 Wange für Antrieb von unten

Länge 600 mm. Höhe 120 mm

Breite der profilierten Sohle 54 mm

Wird geliefert mit 1 Support-Befestigungsschraube 70-10.100
mit Kreuzgriff und Drucklager Gewicht: 16,300 kg

BEMERKUNG: Die **SCHAUBLIN**-Wangen zeichnen sich durch ihre Starrheit und die einfache, elegante Linienführung aus. Die profilierte, sorgfältig geschabte Sohle gewährleistet ein vollkommenes Aufliegen des Zubehörs. Ein immer einwandfreies Zentrieren des Zubehörs zur Spindelachse wird in der mittleren Nute der Wange durch ein Blokkierungssystem mittels abgeschrägter Befestigungsbolzen garantiert.

70-10 Wange für Antrieb von oben

Länge Höhe 600 mm Breite der profilierten Sohle

Wird mit 1 Support-Befestigungsschraube 70-10.100 mit Kreuzgriff und Drucklager gelie-fert. Gewicht: 13,100 kg

70-96.500 Einzelantrieb mit abnehmbarem Vorgelege auf vertikaler Säule für Spindeldrehzahlen: 270-450-730-1120-1860-3080 U/min Riemenspannung durch Kniehebel-Vorrichtung bestehend aus: bestehend aus:

estenend aus:
Grundplatte 70-96.501
Säule 70-96.503, Ø 30 mm, Höhe 760 mm
abnehmbaren Vorgelege mit schwenkbarem
Halter 70-96.510 mit:

1 zweistufigen Leitscheibe 70-96.522, Stufen-Ø 64 und 118 mm, Bohrung ϕ 15 mm, für Flachriemen

Flachriemen
1 dreistufigen Antriebsscheibe 70-96.523, Stufen-Ø 40, 56 und 72 mm, Bohrung Ø 12 mm
für Flachriemen
1 Drehstrommotor 70-96.540, 1/3 PS—1500 U/min,
mit 2 Wellenenden Ø 14 mm, mit:
1 zweistufigen Motorscheibe 70-96.542, Stufen-Ø 38 und 96 mm, Bohrung 14 mm, für
Flachriemen Flachriemen

1 Schalter 102-96.001 zur Befestigung unter der

Werkbank

Flachriemen 70-96.543, Breite 15 mm, Länge 1180 mm Gewicht: 25,750 kg

BEMERKUNG: Für den Antrieb der Fräs- und Schleifapparate den nachstehend erwähnten Riemenspanner 70-95 verwenden.

70-95 Riemenspanner, einstell- und schwenkbar, zum Antrieb der Fräs- und Schleifapparate (mit Einzelantrieb 70-96.500), bestehend aus:

1 Halter, Bohrung Ø 30 mm, mit 153 mm langer horizontaler Stange, auf der die Vorgelegevorrichtung mit 4 Losscheiben

ruht.

1 dreistufigen Motorrillenscheibe 70-95.222, Stufen-Ø 40, 68 und 140 mm, Bohrung Ø 14 mm

1 endloser Rundriemen 70-95.121, Ø 6 mm, Länge ca. 2,9 m (Lieferung nur auf besonderen Wunsch)

Gewicht: 4,690 kg

Gewicht: 4,690 kg

Einzelantriebe mit einstellbarem Vorgelege-Befestigungsflansch und Vorgelege mit hebelbetätigter Exzenter-Riemenspannung.

spannung. Befestigung auf oder unter der Werkbank, an der Wand, der Decke oder am Boden. Verbindung Motor-Vorgelege durch 10/6 mm-Keilriemen, Innenlänge 630 mm, auf 3stufigen Scheiben, Untersetzungsverhältnisse: 1:1, 2:1 und 3,5:1 (siehe nachstehende Geschwindigkeitstabelle). Motorflansch mit Bohrung Φ 20 mm zur Aufnahme des Riemenspanners 102-95.100 für Fräs- und Schleifapparate (siehe weiter unten). Werden geliefert mit 1 dreistufigen Antriebsscheibe 70-95.500, Stufen- Φ 48, 64 und 80 mm, Bohrung Φ 16 mm für Spindelantrieb durch 15 mm breiten Flachriemen. Diese Einzelantriebstype existiert in den 3 nachstehend beschriebenen Ausführungen; gewöhnlich wird sie mit Umkehrschalter bzw. mit Polumkehr- und Drehrichtungswende-Schalter zur Befestigung unter der Werkbank geliefert.


BEMERKUNG: Für den Antrieb der Fräs- und Schleifapparate den unten aufgeführten Riemenspanner 102-95.100 verwenden.

102-95.100 Riemenspanner, einstell- und schwenkbar, zu Antrieb der Fräs- und Schleifapparate (mit Einzelantrieben 70-96, 70-96.100 und 70-96.250), bestehend aus:
1 vertikalen Säule Ø 20 mm, Höhe 790 mm, mit Vorgelegevor-


richtung mit 4 Losscheiben dreistufigen Motorrillenscheibe 70-95.222, Stufen-Ø 40, 68 und 140 mm, Bohrung Ø 14 mm endlosen Rundriemen 70-95.121, ϕ 6 mm, Länge ca. 2,9 m (Lieferung nur auf besonderen Wunsch) Gewicht: 5,670 kg

MONTAGE-ZUBEHÖR FÜR SCHAUBLIN-TISCHDREHBÄNKE 70-10 70-96.500 70-95 102-95.100

| / Ausführung | Drehstrommotor 50 Hz mit zweitem Wellenende Ø 14 mm | | | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------------------------------|----|--|--|
| Nr. | Eigenschaften | Leistung PS | Leerlaufgeschwin- digkeit (U/min) | kg | | |
| 70-96 | 1 Geschwindigkeit mit Dreh- richtungswende-Schalter 102-96.001 | 0,4 | 1500 | 17 | | |
| 70-96.100 | 2 Geschwindigkeiten mit Polum- schaltung m. Polumkehr- und Dreh- richtungswende-Schalter 102-96.101 | 0,3/0,4 | 750/1500 | 17 | | |
| 70-96.250 | 2 Geschwindigkeiten mit Polum- schaltung m. Polumkehr- und Dreh- richtungswende-Schalter 102-96.101 | 0,4/0,6 | 1500/3000 | 17 | | |




MONTAGE-ZUBEHÖR FÜR SCHAUBLIN-TISCHDREHBÄNKE (FORTSETZUNG)



102-80.350




102-80.530



70-83.010/011



70-83.012/013



70-80.620

102-80.350 Knieschalter für die Werkbank*

Speziell für Serienarbeit konstruierte Vorrichtung. Wird nur dann gebraucht, wenn stehend gearbeitet wird. Mühelose Befestigung direkt unter der Werkbank.

Bestehend aus:

- 2 Befestigungswinkeln
- 1 Steuerstange mit einstellbarer Gabel
- 1 Aluminiumgehäuse mit Druckknopfschaltern, enthaltend:
 - 1 durch Kniegabel gesteuerten Umkehrschalter sowie Schutzrelais mit thermischer Auslösung
- 1 handgesteuerten Polumschalter (Geschwindigkeitswechsel)

Gewicht: 14 kg

* WICHTIG: Bei der Bestellung die Daten des Motors, für den der Schalter bestimmt ist, bekanntgeben.

102-80.530 Unabhängiger Umkehrschalter mit Pedalen *

Kann am Boden an dem für den stehend Arbeitenden günstigsten Ort befestigt werden.

Gewicht: 2,300 kg

* WICHTIG: Bei der Bestellung die Daten des Motors, für den der Schalter bestimmt ist, bekanntgeben.

| Art. Nr. | Verwendung mit Wange Nr. | Mit oder ohne Kühlwasser- einrichtung 70-80.620 | Gewich kg |
|-----------|--------------------------|--|--------------|
| 70-83.010 | 70-10 für Obenantrieb | ohne Kühlwasser- einrichtung | 17,750 |
| 70-83.011 | 70-10 für Obenantrieb | mit Kühlwasser- einrichtung | 17,600 |
| 70-83.012 | 70-12 für Untenantrieb | ohne Kühlwasser- einrichtung | 13,550 |
| 70-83.013 | 70-12 für Untenantrieb | mit Kühlwasser- einrichtung | 13,400 |

70-80.620 Kühlwasser-Einrichtung für Tischdrehbank (Verwendung zusammen mit Spanfangschale 70-83.011 bzw. 70-83.013)

bestehend aus:


- 1 Elektro-Tauchpumpe (Motor 0,1 PS 3000 U/min) mit Handschalter zur Befestigung unter der Werkbank*
- 1 Aluminiumbehälter (16,5 Liter Fassungsvermögen) mit unterer starrer Rohrleitung
- 1 flexiblen Kühlwasser-Rohrleitung mit Hahn Gewicht: 18,450 kg
- * BEMERKUNG: Bei der Bestellung bekanntgeben, ob die Kühlwasser-Einrichtung für eine mit dem Knieschalter 102-80.350 ausgerüstete Drehbank bestimmt ist.


ZUBEHÖR ZU WANGEN

Erhöhungssohlen

Mit den Sohlen von 25 mm Dicke kann mit allem gebräuchlichem Zubehör der Drehbank **SCHAUBLIN 70** bei einer Spitzenhöhe von 95 mm gearbeitet werden. Die für den Kreuzsupport bestimmte Erhöhungssohle wird mit einer 114 mm langen Befestigungsschraube geliefert.

| Art. Nr. | Länge mm | Verwendung | Gewicht kg |
|-----------|-------------|---|---------------|
| 70-10.130 | 134 | Für offene Spindelstöcke aller Typen | 1,200 |
| 70-12.130 | 132 | Für geschlossene Spindel- stöcke aller Typen | 1,190 |
| 70-10.150 | 107 | Für Reitstöcke aller Typen | 1 |
| 70-10.170 | 100 | Für alle Kurbel- oder Hebel- Kreuzsupporte. Wird mit Be- festigungsschraube, Länge 114 mm, Art. Nr. 70-10.172, ge- liefert. | 1,050 |






70-10.130



70-12.130



70-10.170




70-10.15

Drehbank **SCHAUBLIN** TO-70-80 auf Kastenfuß, ausgerüstet mit dem Schleifsupport 70-51 (siehe Seite 38) und dem Riemenspanner 102-95.100/200 (siehe Seite 13) zu Antrieb des Schleifapparates 70-87.600 (siehe Seite 37)

SPINDELSTÖCKE

Je nachdem die Spindelstöcke für eine Wange auf Werkbank oder auf Kastenfuß bestimmt sind, werden sie in **offener** oder **geschlossener** Ausführung geliefert.

Die Spindelstöcke werden normalerweise durch Flachriemen angetrieben. Gegen Mehrpreis können sie aber auch mit Keilriemenscheibe geliefert werden. Das Gehäuse mit einfacher, harmonischer Linienführung der geschlossenen Spindelstöcke besitzt eine Abdeckhaube mit Scharnier, die leichten Zugang zur Riemenscheibe gestattet. Diese Spindelstöcke bieten den Vorteil, daß die Spindelorgane vor Spänen und Kühlmittel geschützt sind.



Die nachstehende Aufstellung umfaßt Spindelstöcke mit Spindel zur Aufnahme von Spannzangen Typ W oder Druckspannzangen Typ F.

Der **Typ W** wird besonders für die Werkzeugmacher-Drehbank

Der **Typ W** wird besonders für die Werkzeugmacher-Drehbank empfohlen, da der Zangenwechsel äußerst schnell erfolgt. Die Zangenspannung erfolgt mit Handrad-Spannschlüssel oder Hebel-Schnellspannung.

Der **Typ F** ist für die Revolver- und Nachdrehbänke bestimmt und gewährleistet eine stets gleichmäßige Spannung (Druckspannzange) — wichtigste Vorbedingung für alle Serienarbeiten. Die Zangenspannung erfolgt für den Typ F mit Hebel-Schnellspannung. Eine Aluminiumhaube bietet der Spindelstocknase guten Schutz gegen das Eindringen von Spänen und Kühlmittel.

Alle Spindelstöcke besitzen eine Blockiervorrichtung, die den Auf- und Abbau der verschiedenen Zubehörteile in und auf der Spindel erleichtert.

Spannzange Typ F (Druckspannzange)

| | 0 : 1 1 | Maximaler | Riemenscheibe* | | Maximale Spir | ndeldrehzahler |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Spindel- stock Typ | Spindel- bohrung Ø mm | Zangen- durchlaß Ø mm | Stufen- breite mm | Stufen- durch- messer mm | Gleitlager | Rollenlage |
| W 12 | 12 | 8,2 | 19 | 46/62/78 | 4000 | 7000 |
| F 12 | 12 | 9 | 19 | 46/62/78 | - | 7000 |
| F 16 | 16 | 12,5 | 19 | 46/62/78 | _ | 7000 |

Jede Riemenscheibe der Spindelstöcke Typ W besitzt 2 Reihen von 30 und 48 Löchern, die die üblichen Kreisteilungen erlauben.

Spannzange Typ W

| Merkmale der Spindelstocklager | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Spindelstock Typ | Beschreibung | | | | | |
| W 12 offen oder geschlossen mit Gleitlagern | vorn: Konus 3º und Axialnadellager hinten: zylindrisch | | | | | |
| W 12, F 12 und F 16 offen oder geschlossen mit Kugel- und Rollen- lagern | vorn: zweireihiges Präzisions-Zylinderrollenlager, dadurch: Unbe- deutende Reibung und tiefe Betriebstemperatur auch bei höchsten Drehzahlen. Genaue und gleichbleibende Zentrierung der Spindel, dank der großen Anzahl Präzisionsrollen, die gegeneinander in Umfangsrichtung versetzt sind. | | | | | |
| | Große Belastungsmöglichkeit | | | | | |
| | hinten: 2 Präzisionskugellager | | | | | |

BEMERKUNG: Gegen Mehrpreis können die Spindelstöcke Typen W und F mit ultra-

präzisen Rollenlagern ausgerüstet werden.

Die Spindelstöcke Typ W mit Handrad-Zangenspannung sind normalerweise mit Spitze und Mitnehmerscheibe ausgerüstet.

Die Spindelstöcke Typ F mit Hebel-Schnellspannung werden normalerweise mit Anschlagmutter auf Spindelnase geliefert.

Spindelstöcke Typ W, offen, mit Handrad-Zangenspannung

70-32 Spindelstock Typ W 12 mit Gleitlagern Gewicht: 5,300 kg

70-30* Spindelstock Typ W 12 mit Kugel- und Rollenlagern

Gewicht: 6,500 kg

Spindelstöcke Typ W, geschlossen, mit Handrad-Zangenspannung

70-33 Spindelstock Typ W 12 mit Gleitlagern Gewicht: 6,600 kg

70-31* Spindelstock Typ W 12 mit Kugel- und Rollenlagern

Gewicht: 7,800 kg

Spindelstöcke Typ W, offen, mit Hebel-Schnellspannung

70-32 L Spindelstock Typ W 12 mit Gleitlagern Gewicht: 6,700 kg

70-30 L* Spindelstock Typ W 12 mit Kugel- und Rollenlagern

Gewicht: 7,900 kg

Spindelstöcke Typ W, geschlossen, mit Hebel-Schnellspannung

70-33 L Spindelstock Typ W 12 mit Gleitlagern Gewicht: 8,100 kg

70-31 L* Spindelstock Typ W 12 mit Kugel- und Rollenlagern

Gewicht: 9,200 kg

Spindelstöcke Typ F, offen, mit Hebel-Schnellspannung

70-34* Spindelstock Typ F 12 mit Kugel- und Rollenlagern

Gewicht: 7,800 kg

70-37* Spindelstock Typ F 16 mit Kugel- und Rollenlagern

Gewicht: 7,850 kg

Spindelstöcke Typ F, geschlossen, mit Hebel-Schnellspannung


70-35 * Spindelstock Typ F 12 mit Kugel- und Rollenlagern

Gewicht: 9,150 kg

70-36 * Spindelstock Typ F 16 mit Kugel- und Rollenlagern

Gewicht: 9,250 kg

* BEMERKUNG: Die Spindelstöcke mit Kugel- und Rollenlagern können für eine maximale Geschwindigkeit von 7000 U/min geliefert werden. Bei Bestellung ist somit die gewünschte Höchstgeschwindigkeit deutlich anzugeben.



70-32



70-33



70-32 L



70-33 L



70-3




70-35




70-30.501



70-33.500



70-30.600



ZUBEHÖR ZUR BEFESTIGUNG AUF

| Art. Nr. | F | ür Spindelstöcke | Gewicht |
|------------|------|--------------------------------------|---------|
| Art. Nr. | Тур | Art. Nr. | kg |
| 70-30.501 | W 12 | { 70-30 / 70-31 70-30 L / 70-31 L | 0,070 |
| 70-34.009* | F 12 | 70-34 / 70-35 | 0,070 |
| 70-36.006* | F 16 | 70-37 / 70-36 | 0,070 |

^{*} Wird normalerweise mit jedem Spindelstock Typ F geliefert


70-33.500 Handrad für Betätigung der Spindel

Nur auf den Spindelstöcken W12 mit Zangenspannung durch Handrad-Spannschlüssel verwendbar, d. h.: 70-30/31/32/33

Gewicht: 0,900 kg

| Art. Nr. | Betätigung | Für Spindelstock Typ | Merkmale | Ge- wicht kg |
|------------|-------------|---|--|--------------------|
| 79-30.600 | von Hand | W 12 mit Handrad-Spann- schlüssel (Umwandlung der Spindelstöcke 70 30/31/32/33 in 70-30 L/31L/32L/33 L (slehe Seite 19) | Spezial-Spannschlüssel W 12; Zentrierung der Vor- richtung durch Keil; Befe- stigung mittels 3 Schrauben auf der linken Seite des Spindelstocks Wird mit 1 Schutzmutter 70-25.180 (siehe Seite 28) geliefert | 1,900 |
| 70-32.650* | pneumatisch | W 12 mit Handrad-Spann- schlüssel: 70-30/31/32/33 | siehe oben | 3,570 |
| 70-34.650* | pneumatisch | F 12 mit Schnellspannung : 70-34/35 | Zentrierung der Vorrichtung durch Zirkular-Auflagefläche; Befestigung mittels 4 Schrau- ben (ohne Spannschlüssel) | 2,420 |
| 70-36.650* | pneumatisch | F 16 mit Schnellspannung: 70-36/37 | siehe oben | 3,130 |

Macht den Gebrauch des nachstehend aufgeführten Druckluftfilters und Ölzerstäubers 70-81.490 notwendig



70-81.490 Druckfilter und Ölzerstäuber für pneumatische Betätigung der Zangen-Schnellspannung (siehe oben) bestehend aus:

- 1 Filter mit automatischer Entleerung 1 Druckregler mit Manometer
- 1 Elektroventil
- 1 Ölzerstäuber

Gewicht: 5,700 kg

DEN SPINDELSTOCKEN

| Hallulau-C | painischius | sel für Spannzangen | 1 yp w 12 | |
|------------|--------------|--------------------------|---|--------------|
| Art. Nr. | Für S Typ | pindelstöcke Art. Nr. | Nutzbare Länge «X» bis Drucklager (mm) | Gewich kg |
| 70-32.022 | W 12 | 70-30/31/32/33 | 162* | 0,180 |

* Bei Bestellung bitte jeweils die gewünschte Länge «X» angeben

| Art. Nr. | Für S Typ | pindelstöcke Art. Nr. | Nutzbare Länge «X» bis Muffe (mm) | Gewich kg |
|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 70-30.602 | W 12 | 70-30 L/31 L 32 L/33 L | 183* | 0,370 |

* Bei Bestellung bitte jeweils die gewünschte Länge «X» angeben

| Art. Nr. | Für Red | uzierhülse | Für Spir | ndelstöcke | Nutzbare Länge X bis Drucklager | Gewicht |
|-----------|---------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|---------|
| Тур | Art. Nr. | Тур | Art. Nr. | (mm) | kg | |
| 70-30.510 | B 8 (siehe | 70-25.256 Seite 22) | W 12 | 70-30/31 32/33 | 156* | 0,220 |

BEMERKUNG: Ohne gegenteilige Anweisung des Kunden wird dieser Spannschlüssel stets zusammen mit der Reduzierhülse 70-25.256 (siehe Seite 22)




70-21.800 * Teilapparat mit Lochscheiben für Spindelstöcke Typ W 12 mit Handrad-Zangenspannung
Die Schnecke kann spielfrei eingestellt und völlig außer Eingriff gebracht werden
Untersetzungsverhältnis: 60:1
Wird mit 4 Lochscheiben zu je 6 Teilkreisen für alle vorkommenden Kreisteilungen zwischen 2 und 360 geliefert
Außendurchmesser der Lochscheiben: 100 mm
Bohrung der Lochscheiben: 22 mm
Gewicht: 2,460 kg

70-21.900* Teilapparat mit Teiltrommel für Spindelstöcke Typ W 12 mit Handrad-Zangenspannung Trommelteilung: 120
Die Schnecke kann spielfrei eingestellt und völlig außer Eingriff gebracht


Untersetzungsverhältnis: 60:1


BEMERKUNG: Die Teilapparate 70-21.800 und 70-21.900 können auf den Spindelstöcken mit Schnellspannung nicht verwendet werden.




70-21.850 Teilapparat mit Schaltklinke für Spindelstöcke Typ W 12 mit Handrad-Spannschlüssel Fixierung und Zentrierung des Apparates mittels 3 Schrauben und Keil an der linken Seite des Spindelstockes
Verwendung mit untenstehender Teilscheibe Gewicht: 0,340 kg


70-21.860 Teilscheibe für obenstehenden Teilapparat
Teilung: 60 (andere Teilungen auf Anfrage, maximum 120)
Außendurchmesser der Teilscheibe: 112 mm
Bohrung: ϕ 19 mm Gewicht: 0,500 kg







70-21.800



70-21.900



70-25.001




70-25.005



70-25.010



Z



104



70-25.256

ZUBEHÖR ZUM EINBAU

| Art. Nr. | Schaft Typ | Ausführung der Spitze | Länge «X» der Spitze (mm) | Gewicht kg |
|-------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 70-25.001 * | W 12 | gehärteter Stahl | 20 | 0,050 |
| 70-34.401 | F 12 | gehärteter Stahl | 20 | 0,050 |
| 70-36.401 | F 16 | gehärteter Stahl | 22 | 0.050 |

* Wird normalerweise mit den Spindelstocktypen 70-30/31/32/33 (siehe Seite 19) geliefert.

| попі-эріп | aeistocksp | oitzen, 60 º | | |
|-----------|------------|------------------|-----------------|---------|
| Art. Nr. | Schaft | Ausführung | Länge «X» | Gewicht |
| | Typ | der Spitze | der Spitze (mm) | kg |
| 70-25.005 | W 12 | gehärteter Stahl | 17 | 0,050 |
| 70-34.405 | F 12 | gehärteter Stahl | 17 | 0,050 |
| 70-36.405 | F 16 | gehärteter Stahl | 20 | 0,050 |

| Spitze mit loser Mitnehmer-Rillenscheibe, zum Schleifen zwischen feststehenden Spitzen (siehe Seite 13) | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------|--|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Ausführung der Spitze | Gewicht kg | |
| 70-25.010 | W 12 | gehärteter Stahl | 0,270 | |

| Spannzangen Typ W | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft- Typ | Normale Bohrungen | Größter Durch- laß ø mm | Gewicht kg |
| 2 . | W 12 | 0,5 bis 10 * | 8,2 | 0,025 |

* Bei Bestellungen bitte die gewünschten Ø angeben.

| Spannzangen Typ F | | | | | |
|-------------------|---------------|--|----------------------------|----------------|--|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Normale Bohrungen \$\phi\$ mm (um 0,5 mm steigend) | Größter Durch- laß Ø mm | Gewicht kg | |
| 78 104 | F 12 F 16 | 0,5 bis 10 * 1 bis 13 * | 9 12,5 | 0,025 0,025 | |

* Bei Bestellungen bitte die gewünschten ø angeben.

| Spitzeneinsätze | | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Innen-Konus | Gewicht (kg) | |
| 70-25.279 70-25.270 | W 12 W 12 | 2 ⁰ Morse 0 | 0,030 0,030 | |

70-25.256* Reduzierhülse Typ W 12/B 8 Gewicht: 0,020 kg

 Wird ohne gegenteilige Anweisung des Kunden stets zusammen mit dem Spannschlüssel 70-30.510 (siehe Seite 21) geliefert



70-25.279

IN DIE SPINDEL (FORTSETZUNG)

Ringfutter

Zur Innenspannung von Ringen aller Größen. (Das Spannen erfolgt durch das Spreizen des Futters auf dem Konus eines auf der Spindelnase montierten Spezialringes.)

Sind vorbearbeitet oder mit gedrehten Stufen lieferbar.

Ringfutter mit Sonder-Stufendurchmessern auf Anfrage.

| Vorbearbe | Vorbearbeitetes Ringfutter, Typ W* | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Außen-ø (mm) | Gewicht (kg) | | |
| 571 | W 12 | 49 | 0,140 | | |

* Setzt den Gebrauch des nachstehend aufgeführten, besonders zu bestellenden Spreizrings 70-25.214 voraus.

| Ringfutter Typ W 12, mit gedrehten Stufen* | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| Stufenzahl | Stufen-ø (um 5 mm steigend) | Mittleres Gewicht (kg) | | |
| 8 8 | 10-45 11-46 | 0 | | |
| 8 8 | 12-47 13-48 | 0,100 | | |
| | Stufenzahl 8 8 8 | Stufenzahl Stufen-Ø (um 5 mm steigend) 8 10-45 8 11-46 8 12-47 8 13-48 | | |

* Setzt den Gebrauch des nachstehend aufgeführten, besonders zu bestellenden Spreizrings 70-25.214 voraus. Ein Spreizring genügt für den ganzen Satz von 5 Ringfuttern.

70-25.214 Spreizring für Ringfutter Typ W 12

Wird auf der Spindelnase aufgeschraubt. (Ein einziger Spreizring genügt für die komplette Ringfutter-Serie.)

Gewicht: 0,100 kg

Stufenfutter

Sie ersetzen vorteilhaft das Dreibackenfutter und gewährleisten zudem eine größere Genauigkeit. (Das Spannen des Stufenfutters mit konischem Umfang geschieht durch Zusammendrücken in einer auf der Spindelnase montierten Spannglocke.)

Besonders geeignet für Serienarbeiten auf Spindelstöcken mit Hebel-Schnellspannung.

Vorbearbeitet oder mit eingedrehten Stufen lieferbar.

Stufenfutter mit Sonder-Stufendurchmessern oder Sonder-Formen nach Zeichnung, auf Anfrage.

| Vorbearbeitete Stufenfutter Typ W* | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------|---------------|-------------|--|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Größe | Außen-ø mm | Gewicht (kg | |
| 503 | W 12 | l | 33 | 0,110 | |
| 504 | W 12 | Ш | 49 | 0,180 | |
| 505 | W 12 | HII | 65 | 0,320 | |
| 506 | W 12 | IV | 81 | 0,460 | |
| 507 | W 12 | V | 97 | 0,550 | |

 Für jede Stufenfuttergröße ist die entsprechende, besonders zu bestellende Spannglocke (siehe Seite 24) notwendig.



571



571 a



70-25.21





50



Beispiel einer Stufenfutter Typ W 12, ein Formstück spannend


ZUBEHOR ZUM EINBAU





| Spannglocken zu Stufenfutter Typ W 12 | | | | |
|--|-----------|---------------|----------------|--|
| Art. Nr. | Größe | Außen-ø mm | Gewicht kg | |
| 508 | 1 | 42 | 0,140 | |
| 509 | II | 56 72 | 0,200 | |
| 510 511 | III IV | 88 | 0,280 0,380 | |
| 512 | v | 104 | 0,500 | |





Stufenfutter (Fortsetzung)

| Stufenfutte | Stufenfutter Typ W 12, mit gedrehten Stufen * | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| Art. Nr. | Größe | Stufenzahl | Stufen-ø (um 4 mm steigend) | Mittleres Gewicht kg | |
| 503 a 503 b 503 c 503 d | I | 4 4 4 4 | 12–24 13–25 14–26 15–27 | 0,080 | |
| 504 a 504 b 504 c 504 d | 11 | 4 4 4 4 | 28-40 29-41 30-42 31-43 | 0,140 | |
| 505 a 505 b 505 c 505 d | ш | 4 4 4 4 | 44—56 45—57 46—58 47—59 | 0,250 | |
| 506 a 506 b 506 c 506 d | IV | 4 4 4 4 | 60—72 61—73 62—74 63—75 | 0,300 | |
| 507 a 507 b 507 c 507 d | V | 4 4 4 4 | 76—88 77—89 78—90 79—91 | 0,380 | |

Für jede Stufenfuttergröße ist die entsprechende, besonders zu bestellende Spannglocke (siehe nebenstehend) notwendig.

| Vorbearbeitete Stufenfutter Typ F 12 * | | | | |
|--|-------|---------------|-----------------------|---------------|
| Art. Nr. | Größe | Außen-ø mm | Größter Spann-ø mm | Gewicht kg |
| 487 | ľ | 39 | 27 | 0,140 |
| 488 | | 55 | 43 | 0,240 |
| 489 | III. | 71 | 59 | 0,400 |

Spannvorrichtungen zu Stufenfutter Typ F 12 *
Jeder Futtergröße entspricht eine aus 3 Teilen bestehende Spannvorrichtung. (Die Feder D ist die gleiche, die mit jedem Spindelstock F 12 geliefert wird)

| | * | | | |
|-----------|---------------------------------|---|-------|---------------|
| Art. Nr. | Kennzeichen auf Abbildung | Bezeichnung | Größe | Gewicht kg |
| 70-34.560 | BAC | Mutter Ø 50 mm zu Spindelnase Spannhülse Ø 43 mm Anschlagmutter Ø 58 mm | 1 | 0,380 |
| 70-34.570 | B A C | Mutter Ø 66 mm zu Spindelnase Spannhülse Ø 59 mm Anschlagmutter Ø 73 mm | п | 0,500 |
| 70-34.580 | B A C | Mutter Ø 83 mm zu Spindelnase Spannhülse Ø 75 mm Anschlagmutter Ø 93 mm | III | 0,980 |

Für jede Futtergröße sind die 3 Teile der entsprechenden Spannvorrichtung notwendig.

IN DIE SPINDEL (FORTSETZUNG)

Stufenfutter (Fortsetzung)

Spannvorrichtungen zu Stufenfutter Typ F 12 auf Spindelstöcken Typ F 16. Jeder Futtergröße entspricht eine aus 3 Teilen bestehende Spannvorrichtung. (Die Feder D ist die gleiche, die mit jedem Spindelstock F 12 geliefert wird)

| Art. Nr. | Kennzeichen auf Abbildung siehe S. 24 | Bezeichnung | Größe | Gewicht kg |
|-----------|---|---|-------|---------------|
| 70-36.560 | B A C | Mutter Ø 50 mm zu Spindelnase Spannhülse Ø 43 mm Anschlagmutter Ø 58 mm | ĺ | 0,400 |
| 70-36.570 | B A C | Mutter Ø 66 mm zu Spindelnase Spannhülse Ø 59 mm Anschlagmutter Ø 73 mm | П | 0,600 |
| 70-36.580 | B A C | Mutter Ø 83 mm zu Spindelnase Spannhülse Ø 75 mm Anschlagmutter Ø 93 mm | III | 0,840 |

Verschiedene Aufnahmedorne und Einsätze

| Bohrfutter mit Schaft Typ W 12 | | Rundlauffehler: 0,15 mm, nach DIN 6349 | |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|
| Art. Nr. | Spann-ø (mm) | Wird geliefert mit | Gewicht (kg) |
| 70-25.020 | 0-6,4 | 1 Schlüssel | 0,200 |

| Aufnahmed | lorn Typ W 12 zu obigem Bohrfutter | (ohne Bohrfutter) |
|-----------|------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | Konischer Ansatz | Gewicht (kg) |
| 70-25.021 | nach DIN 238 D = 10,095 mm | 0,060 |

| Art. Nr. | Schaft Typ | Kopf-ø mm | Kopflänge mm | Gewicht kg |
|----------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 2-T-I | W 12 | 16 | 40 | 0,100 |
| 2-T-II | W 12 | 20 | 40 | 0,120 |
| 2-T-III | W 12 | 25 | 40 | 0,200 |
| 2-T-IV | W 12 | 30 | 40 | 0,260 |
| 2-T-V | W 12 | 40 | 40 | 0,440 |

| Fraser-Auth | ahmedorne | | | |
|-------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Ansatz-ø mm | Ansatzlänge mm | Gewicht kg |
| 70-25.022 | W 12 | 5 | 4 | 0,060 |
| 70-25.024 | W 12 | 8 | 4 | 0,070 |
| 70-25.025 | W 12 | 10 | 4 | 0,090 |
| 70-25.028 | W 12 | 13 | 4 | 0,110 |
| 70-25.031 | W 12 | 16 | 4 | 0,140 |



Beispiel eines Stufenfutters Typ F, ein Formstück spannend



70-25.020



70-25.021



2-T-V




70-25.025



70-25.300



70-25.305



70-25.090







70-25.365

ZUBEHÖR ZUM EINBAU

Verschiedene Aufnahmedorne und Einsätze (Fortsetzung)

| Dreizackeinsatz für Holzdreharbeiten | | | | |
|---|---------------|---------------|--|--|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Gewicht kg | | |
| 70-25.300 | W 12 | 0,060 | | |

| Einsatz mit Holzschrauben- Gewinde | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Gewicht kg | |
| 70-25.305 | W 12 | 0,060 | |

| Satz zu 3 mit Platte | Platten zum Kitten und neinsatz und Spannsch | Auflöten, aus Messing raube (nur satzweise l | ieferbar) |
|-------------------------|--|--|---|
| Art. Nr. | Schaft des Platten- einsatzes, Typ | Platten-ø mm | Gewicht des vollständigen Satzes (kg) |
| 70-25.090 | W 12 | 15 / 22 / 30 | 0,120 |

Spreizdorne Typ W 12, aus gehärtetem Stahl (ohne Spanndorn, Spannmutter und Anschlagmutter zu Spindelnase)

BEMERKUNG: Ein Spanndorn mit Spannmutter ist für jede Kopflänge nötig (Einzelheiten siehe unten). Eine einzige Anschlagmutter genügt für den ganzen Satz Spreizdorne (siehe unten).

| Art. Nr. | Schaft | Kopf-ø | Kopflänge | Gewicht |
|----------|--|--|--|--|
| | Typ | mm | mm | kg |
| 265 | W 12 W 12 W 12 W 12 W 12 W 12 W 12 W 12 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 | 0,040 0,040 0,040 0,060 0,060 0,080 0,080 0,080 0,100 0,100 |

Spanndorne mit Spannmutter für Spreizdorne Typ W 12

| Art. | Nr. | Für Sprei | zdorne | Gewic | ht (kg) |
|----------------|------------------|--------------------|----------|----------------|------------------|
| Spann- dorn | Spann- mutter | mit Kopf-ø (mm) | Art. Nr. | Spann- dorn | Spann- mutter |
| 627 | 624 | 6 bis 8 | 183 | 0.010 | 0.010 |
| 628 | 625 | 9 bis 11 | OCE | 0,020 | 0,010 |
| 629 | 626 | 12 bis 14 | 265 | 0,020 | 0,010 |
| 630 | 626 | 15 bis 17 | | 0,020 | 0,010 |

70-25.365 Anschlagmutter zu Spindelnase Typ W 12, für Spreizdorne (siehe oben)



ses auf Spreizdorn Typ W

IN DIE SPINDEL (FORTSETZUNG)


Verschiedene Aufnahmedorne und Einsätze (Fortsetzung)

Spreizdorn Typ W 12 mit auswechselbaren Spreizhülsen aus Guß, Ø 17 bis 30 mm

Viele Spannmöglichkeiten mit dem gleichen Spreizdorn. Die auswechselbaren Spreizhülsen sind aus Spezialguß, beidseitig geschlitzt (nur einseitig geschlitzte Hülsen werden auf besonderes Verlangen ebenfalls geliefert — siehe untenstehende Bemerkung). Für große Serien werden Spreizhülsen aus gehärtetem oder ungehärtetem Stahl geliefert.

160-1 Kompletter Spreizdorn bestehend aus den nachstehend genannten Teilen 160-31 und 160-2. (Spreizhülsen und Anschlagmutter zu Spindelnase sind besonders zu bestellen)

Gewicht: 0,045 kg



| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewicht (kg) |
|-----------|---|-------------------|
| 160-31 | Einsatzdorn Typ W 12, mit Konus, Bohrung Ø 12 mm | 0,020 |
| 160-2 | Spanndorn Ø 12 mm | 0,025 |
| 160-61* | Spreizhülsen Ø 17 bis 21 mm (um 1 mm steigend), Länge 30 mm | (mittleres) 0,020 |
| 160-62* | Spreizhülsen Ø 22 bis 26 mm (um 1 mm steigend), Länge 30 mm | (mittleres) 0,050 |
| 160-63* | Spreizhülsen Ø 27 bis 30 mm (um 1 mm steigend), Länge 30 mm | (mittleres) 0,080 |
| 70-25.365 | Anschlagmutter zu Spindelnase Typ W 12 | 0,070 |


^{*} Bei Bestellung bitte den gewünschten Durchmesser angeben

BEMERKUNG: Bei Verwendung beidseitig geschlitzter Spreizhülsen muß, damit die Spreizhülse nicht zerbricht, das aufzuspannende Werkstück unbedingt auf deren ganzen Länge aufliegen. Wenn das Werkstück nicht auf der ganzen Hülsenlänge aufliegt, sollen nur einseitig geschlitzte Spreizhülsen verwendet werden.

Sechsbackenfutter Ø 70 mm, mit Schaft Typ W 12, zum Außenoder Innenspannen, mit 1 Einstellstift Art. Nr. Zum Gewicht (kg) 70-25.078 Außenspannen 0,450 70-25.079 Innenspannen 0,420

| Art. Nr. | Zum | Gewicht (kg |
|-------------|-------------------------|-------------|
| 70-25.080 * | Außen- und Innenspannen | 1,370 |
| 70-25.081 | Außenspannen | 1,120 |
| 70-25.082 | Innenspannen | 1,030 |

^{*} Wird mit 2 Sätzen zu 6 Backen geliefert




70-25.08



70-25.081




70-25.082



70-34.250



70-30.220



70-34.200



70-89.220



70-25.180

70-34.011



70-25.050

ZUBEHÖR ZUM EINBAU IN DIE SPINDEL (FORTSETZUNG)

Einstellbare Anschläge mit Auswerfer

für Tiefeneinstellung von hinten, bei eingespanntem Werkstück

BEMERKUNG: Können als Auswerfer mit den Stufenfuttern verwendet werden (siehe Seite 24 und 25)

| 1 | | | |
|-----------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | Für Spindelstöcke (siehe Seite 19) | Gewicht kg |
| 70-34.250 | F 12 | 70-34/35 | 0,160 |
| 70-36.250 | F 16 | 70-37/36 | 0,190 |

| Einstellba | rer Anschlag (| Einstellung von vorn) | |
|------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | Für Spindelstöcke | Gewicht kg |
| 70-30.220 | W 12 | Alle Ausführungen Typ W 12 | 0,010 |

| | i re Anschläge neinstellung vo | on hinten, bei eingespanntem | Werkstück |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | Für Spindelstöcke (siehe Seite 19) | Gewicht kg |
| 70-34.200 | F 12 | 70-34/35 | 0,170 |
| 70-36.200 | F 16 | 70-37/36 | 0,170 |

| Federnde | r Zentrierstift f | ür Spindelstöck | e und Drehspind | deln |
|-----------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | Verwend Spindelstöcken (siehe Seite 19) | dung auf Drehspindel (siehe Seite 51) | Gewicht kg |
| 70-89.220 | W 12 | Alle Ausführun- gen W 12 | 70-89.200 | 0,090 |

ZUBEHOR ZUR BEFESTIGUNG AUF DER SPINDEL

| Schutzmuttern zu Spindelnase | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | Gewicht kg |
| 70-25.180 * 70-34.011 ** 70-36.011 *** | W 12 F 12 F 16 | 0,060 0,070 0,090 |

^{*}Wird normalerweise mit den Spindelstocktypen 70-30 L/31 L/32 L/33 L geliefert

^{**}Wird normalerweise mit den Spindelstocktypen 70-34 und 70-35 geliefert

| und Sich | rscheiben mi erungsring z pindelnase | t Mitnel zur Blo | nmerstift ckierung |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | ϕ mm | Gewicht kg |
| 70-25.050 * 70-34.450 70-36.450 | W 12 F 12 F 16 | 80 80 90 | 0,280 0,300 0,350 |

Wird normalerweise mit den Spindelstocktypen 70-30/31/32/33 geliefert

| Gehärtete Drehherze | | |
|---------------------|----------|---------------|
| Art. Nr. | Für ⊅ mm | Gewicht kg |
| 35-8 | 6,5 | 0,010 |
| 35-7 | 8 | 0,020 |
| 35-6 | 10 | 0,030 |
| 35-5 | 12,5 | 0,040 |
| 35-4 | 16 | 0,070 |
| 35-3 | 20 | 0,110 |

** Wird normalerweise mit den Spindelstocktypen 70-37 und 70-36 geliefert



35-

ZUBEHOR ZUR BEFESTIGUNG AUF DER SPINDEL (FORTSETZUNG)

| | srina zúr B | 88 mm, mit lockierung |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | Gewicht kg |
| 70-25.100 | W 12 | 1,500 |

Planscheiben, ϕ 138 mm, mit 3 radialen T-Nuten von 8,5 mm Breite und 21 Gewindelöchern M 6 (ohne Spanneisen – siehe unten) mit Sicherungsring zur Blockierung auf der Spindelnase

| aur der Spilidemase | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|--|--|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | Gewicht kg | | |
| 70-25.110 | W 12 | 1,400 | | |


| Erhöhtes Spanneisen für T-Nuten der oben aufgeführten Planscheibe 70-25.110 | | | | | |
|---|------------------|------------|-----------------|--|--------------|
| Art. Nr. | Spannbei Höhe | reich (mm) | Basishöhe mm | Abmessungen des Spann- eisens (mm) | Gewicht (kg) |
| 70-20.160 | 0 bis 6 | 6 bis 100 | 10 | 16 x 38 | 0,100 |

| Spanneisen für T-Nuten Wird mit 4 S geliefert | und Gewindelöch Spannschrauben M | er der oben auf 16, 1 Mutter für | geführten Plansch T-Nuten und 3 St | eibe 70-25.110 ützschrauben |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Art. Nr. | Spannber | eich (mm) | Abmessungen | |
| AIL III. | Höhe | Ø | des Spann- eisens (mm) | Gewicht (kg |
| 70-20.150 | 2 bis 30 | 6 bis 90 | 16 x 40 | 0,050 |


| Spannfutterflansche mit Sicherungsring zur Blockierung auf der Spindelnase | | | | |
|--|-----------------|-------------|----------------|--|
| Art. Nr. | Für Spindel Typ | ø mm Gewich | | |
| 70-25.060 | W 12 | 71 | 0,220 | |
| 70-25.062 70-25.063 | W 12 W 12 | 85 · 101 | 0,340 0,470 | |
| 70-34.460 | F 12 | 71 | 0,200 | |
| 70-36.460 | F 16 | 71 | 0,270 | |

| Art. Nr. | Außen-ø (mm) | Für Spindel Typ | Gewicht (kg |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| The state of the state of | a secondos de la company | 1 | 1 |
| 70-25.064 | 70 | W 12 | 1.200 |
| 70-34.464 | 70 | F 12 | 1,220 |
| 70-36.464 | 70 | F 16 | 1,290 |


| Vierbackenfutter mit unabhängigen und umkehrbaren Backen, aufgepaßt auf Gewindeflansch zu Spindelnase, mit 1 Sicherungsring und 1 Schlüssel | | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|--|
| Art. Nr. | Außen-Ø (mm) | Für Spindel Typ | Gewicht (kg) | |
| 70-25.069 | 82 | W 12 | 1,300 | |




| | Backen zu Di nur satzweise | |
|-----------|--|---------------|
| Art. Nr. | Für Spann- futter ϕ 70 mm Nr. | Gewicht kg |
| 70-25.073 | 70-25.064 70-34.464 70-36.464 | 0,150 |




70-25.100




70-25.110



70-20.160



70-20.15



70-25.060




70-25.064

KURBEL- ODER HEBEL-KREUZSUPPORTE

Bemerkenswerte Vorzüge beider Ausführungen Massive und starre Kreuzschlitten Schlittenführungen vollständig geschützt Oberschlitten 2 x 90 0 drehbar Patentierte Vorrichtung für rasche und genaue Nulleinstellung des Oberschlittens

Millimeterteilung 60 mm auf dem Oberschlitten, mit einstellbarem Zeiger

Schwalbenschwanzförmige Nut im Unterschlitten zur Befestigung eines hinteren einstellbaren Werkzeughalters Druckschmierung, die gleichzeitig die Schlittenführungen



70-45 Kurbel-Kreuzsupport

Besondere Vorzüge


Einstellbare Teiltrommeln; Ablesung:

 $^{1}/_{100}$ mm

Gewindespindeln vollständig geschützt und

an beiden Enden geführt

Kugellager auf der Kurbelseite; einfaches Nachstellen des Achsial- und Radialspiels



70-47 Hebel-Kreuzsupport

Besondere Vorzüge

Einstellbare Anschläge an beiden Schlitten Hauptanschlagschrauben im Zentrum der Schlittenführungen Leichte Handhabung

| Technische Daten | | Kurbel-Kreuzsupport Typ 70-45 | Hebel-Kreuzsupport Typ 70-47 |
|---|----|----------------------------------|---------------------------------|
| Längsweg | mm | 60 | 60 |
| Querweg | mm | 65 | 40 |
| Spitzenhöhe oberhalb des Kreuzsupportes | mm | 16 | 16 |
| Zulässiger Drehdurchmesser oberhalb des Kreuzsupportes: | | | |
| ohne hinteren Werkzeughalter | mm | 85 | 85 |
| - mit hinterem Werkzeughalter | mm | 45 | 45 |
| Stahlquerschnitt | mm | 8 x 8 | 8 x 8 |
| Nettogewicht | kg | 3,400 | 3,900 |
| | | | 200 |


KURBEL- UND HEBEL-KREUZSUPPORTE (FORTSETZUNG)

70-50 Kurbel-Kreuzsupport mit 2 Längsschlitten

mit 2 Stichelhäusern 70-46.010 (siehe unten)

Zulässiger Durchmesser oberhalb des Kreuzsupportes, zwischen den beiden Längsschlitten: 34 mm

Andere technische Daten gleich wie beim Kreuzsupport 70-45 (siehe Seite 30) Gewicht: 6,600 kg




mit 2 Stichelhäusern 70-46.010 (siehe unten)


Zulässiger Durchmesser oberhalb des Kreuzsupportes, zwischen den beiden Längsschlitten: 34 mm

Andere technische Daten gleich wie beim Kreuzsupport 70-47 (siehe Seite 30)

Gewicht: 6,400 kg



70-50



70-49

ZUBEHÖR FÜR KREUZSUPPORTE

70-46.010, Stichelhaus mit 1 Schraube

* Wird normalerweise jeweils mit den Kreuzsupporten 70-45/47/49/50 (siehe Seite 29, 30, 31) und 70-56 (siehe Seite 39) geliefert

70-46.020 Stichelhaus mit 2 Schrauben

für Stahll 8 x 8 mm, mit 1 Schlüssel

Gewicht: 0,260 kg

Gewicht: 0,070 kg

70-46.040 Stahlhalter mit 2 Schrauben

für Stahl 8 x 8 mm, mit 1 Schlüssel

Gewicht: 0,230 kg

70-46.060 Krebsstahlhalter


für Stahl 8 x 8 mm

Gewicht: 0,380 kg



70-46.040

70-46.020



70-46.400

Einstellbarer Dreikant-Stahlhalter für 8 mm Stahl

Gewicht: 0,350 kg



70-46.060


70-46.400



70-46.200 Schnellspann-Werkzeughalterkopf mit
Zahnkranz und 2 Segmenten zum Blockieren des
Zubehörs mit 1 Befestigungsbolzen, 1 Spannhebel
und 3 Sechskantschlüssel von 3, 4 und 8 mm (ohne
Stahlhalter) Gewicht: 0,350 kg
Technische Einzelheiten


Werkzeughalterkopf aus vergüte

- Werkzeughalterkopf aus vergütetem Stahl mit hoher Festigkeit, mit geschliffener Verzahnung für 40 Stellungen der verschiedenen auswechselbaren Werkzeughalter. Skalenscheibe mit einstellbarem Zeiger für die Werkzeughalterstellung.
- ② Genaue Stellung und kräftige Verriegelung der Werkzeughalter mit Verzahnung, durch 2 auf exzentrischer Achse schwenkbare Segmente.
- Sehr rascher Werkzeughalterwechsel ohne Rückzug des Kreuzsupportes.
- 4 Einstellung der Schneidkantenhöhe des Werkzeuges mittels gut zugänglicher Stellschraube mit Gegenmutter, ohne zeitraubende Zusammenstellung von Unterlagen.
- Nachschleifen der Werkzeuge, ohne daß diese aus dem Werkzeughalter herausgenommen werden müssen.
- Für die Massenanfertigung können im voraus mehrere Werkzeuge eingestellt werden.



Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewicht (kg |
|-----------|--|-------------|
| 70-46.220 | Stahlhalter mit 4 Schrauben, Länge 50 mm, Nutzbreite 12 mm | 0,150 |
| 70-46.230 | Ausdrehstangenhalter mit 4 Schrauben, Länge 50 mm, für größten Stangen- ϕ von 12 mm | 0,180 |
| 70-46.240 | Hülsenträger, Länge 50 mm, Bohrung ϕ 15 mm | 0,170 |



| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewicht (kg) |
|---|---|--------------|
| 70-46.320 | Stahlhalter mit 2 Schrauben, Länge 35 mm, Nutbreite 7,2 mm | 0,060 |
| 70-46.330 | Ausdrehstangenhalter mit 2 Schrauben, Länge 35 mm, Nutbreite 9,5 mm, mit V-Nute | 0,080 |
| 70-46.340 | Spannzangenhalter Typ B 8, mit Spannschlüssel (siehe Spannzange B 8, Seite 35) | 0,190 |
| 70-46.350 Abstechstahlhalter, Länge 35 mm. für Stahl 8 x 2 mm mit Doppelschnitt (mit 1 Stahl 70-46.355) | | 0,060 |
| 70-46.355 * | Abstechstahl 8 x 2 mm mit gleich- bleibendem Doppelschnitt | 0,010 |

^{*} Wird normalerweise mit dem Stahlhalter 70-46.350 geliefert

70-46.300 Schnellspann-Werkzeughalterkopf mit dreieckigem Kopf und doppeltem Schwalbenschwanz für die Befestigung des Zubehörs mit 1 Befestigungsbolzen und 1 Innenvierkant-Schlüssel von 5 mm (ohne Stahlhalter) Gewicht: 0,240 kg

Technische Einzelheiten

- Die ideale Dreieckform erlaubt das richtige Einstellen des Stahles und sichert eine vollständige Übersicht sowie unbehindertes Arbeiten auch bei Verwendung des Reitstockes.
- Größte Handlichkeit und schneller Werkzeughalterwechsel ohne Rückzug des Kreuzsupportes.
- Die genaue und gleichbleibende Stellung des auswechselbaren Zubehörs wird gewährleistet durch die Dreipunktauflage des Schwalbenschwanzes am Werkzeughalterkopf.
- Absolute Stabilität der Werkzeuge dank der Blokkierung durch Exzenter-Kolben und der minimalen Ausladung.
- ⑤ Einstellung der Schneidkantenhöhe des Schneidwerkzeuges mittels Stellschraube mit selbsttätiger Verriegelung. Die zeitraubende Zusammenstellung von Unterlagen fällt weg.

KREUZSUPPORTE (FORTSETZUNG)

70-46.180 Doppelstahlhalter mit exzentrischen Hülsen für Spannzangen Typ B 8 (siehe Seite 35) Gewicht: 0,440 kg

70-46.080° Hinterer quer verstellbarer Stahlhalteruntersatz

mit T-Nut für Stichelhaus oder Stahlhalter mit 1 Stichelhaus 70-46.010 (siehe Seite 31)


Gewicht: 0,590 kg

70-46.090* Hinterer Stahlhalteruntersatz, längs und quer verstellbar

mit T-Nut für Stichelhaus oder Stahlhalter mit 1 Stichelhaus 70-46.010 (siehe Seite 31)

Gewicht: 0,520 kg

* Zum Gebrauch auf den Kreuzsupporten 70-45 und 70-47 (siehe Seite 30). Wird im Schwalbenschwanz am hinteren Teil des Querschlittens befestigt.



70-46.450

70-46.450 Satz zu 6 Drehstählen aus Schnellstahl '


Querschnitt 8x8 mm Gewicht: 0,220 kg

70-46.460 Satz zu 7 Drehstählen aus Schnellstahl mit zylindrischem Schaft ø 5 mm

Gewicht: 0,080 kg

70-46.410 Stahlhalter für Ausdrehstähle mit zylindrischem Schaft ø 5 mm

Abmessungen: 7 x 10 x 40 mm zum Gebrauch mit Stichelhäusern 70-46.010 und 70-46.020 (siehe Seite 31) Gewicht: 0,020 kg



70-46.480 Zentriervorrichtung zum Zentrieren von vorne Befestigung auf dem Kreuzsupport mittels Stichelhaus oder Stahlhalter

Gewicht: 0,070 kg

70-45.500 Kugelgelagerte Gewindespindel für Oberschlitten (längs) des Kreuzsupportes 70-45 (siehe Seite 30), mit einstellbarer Teiltrommel (Ablesung $^{1}/_{100}$ mm) und Mutter Gewicht: 0,190 kg



70-45.501


70-45.501 Kugelgelagerte Gewindespindel für Unterschlitten (quer) des Kreuzsupportes 70-45 (siehe Seite 30), mit einstellbarer Teiltrommel (Ablesung $^{1}/_{100}$ mm) und Mutter

Gewicht: 0,270 kg


70-46.070 Schlittenanschlag für Schwalbenschwanz des Oberschlittens der Kreuzsupporte Gewicht: 0,080 kg









70-46.090



70-46,480




70-45,500



70-46,070




70-47,100




70-47.200



70-47.500



70-48.500



70-47.510

ZUBEHÖR FÜR KURBEL- ODER HEBEL-

70-47.100 Handhebel

- für Oberschlitten des Kreuzsupportes 70-45 (siehe Seite 30)

 für vorderen Oberschlitten des Kreuzsupportes mit 2 Längsschlitten 70-50 (siehe Seite 31)
 Gewicht: 0,360 kg


70-49.110 Vertikaler Handhebel für hinteren Oberschlitten des Kreuzsupportes mit 2 Längsschlitten 70-50 (siehe Seite 31)

Gewicht: 0,380 kg

70-47.200 Handhebel für Unterschlitten

des Kreuzsupportes 70-45 (siehe Seite 30) und des Kreuzsupportes mit 2 Längsschlitten 70-50 (siehe Seite 31)

Gewicht: 0,360 kg



70.40 11

70-47.500 Vierfach-Revolveranschlag mit verstellbaren Schrauben (für Hebel-Kreuzsupporte)

- für Oberschlitten des Kreuzsupportes 70-47 (siehe Seite 30)

- für vorderen Oberschlitten des Kreuzsupportes 70-49 (siehe Seite 31) Gewicht: 0,280 kg


70-48.500 Vierfach-Revolveranschlag mit verstellbaren Schrauben (für Kurbel-Kreuzsupporte)

- für Oberschlitten des Kreuzsupportes 70-45 (siehe Seite 30)

- für vorderen Oberschlitten des Kreuzsupportes 70-50 (siehe Seite 31) Gewicht: 0,210 kg

70-49.500
Vierfach-Revolveranschlag
mit verstellbaren
Schrauben für hinteren
Oberschlitten des HebelKreuzsupportes mit
2 Längsschlitten 70-49
(siehe Seite 31)

Gewicht: 0,290 kg



70-49.500

70-47.510 Vierfach-Revolveranschlag mit verstellbaren Schrauben, für Unterschlitten

- des Hebels-Kreuzsupportes 70-47 (siehe Seite 30) und

- des Hebel-Kreuzsupportes mit 2 L\u00e4ngsschlitten 70-49 (siehe Seite 31) Gewicht: 0,280 kg

70-48.510 Vierfach-Revolveranschlag mit verstellbaren Schrauben für Unterschlitten

 des Kurbel-Kreuzsupportes 70-45 (siehe Seite 30) und
 des Kurbel-Kreuz-

 des Kurbel-Kreuzsupportes mit 2 Längsschlitten 70-50 (siehe Seite 31)

Gewicht: 0,280 kg



70-48.510

KREUZSUPPORTE (FORTSETZUNG)


Fräsapparat und Zubehör

70-87.300/360 Fräsapparat komplett mit Ständer und vertikalem Schlitten (70-87.300) sowie neigbarem Frässpindelstock (70-87.360) mit 1 Fräser-Aufnahmedorn Ø 5 mm, Nr. 70-87.351 (siehe unten)

Gewicht: 1,920 kg

Technische Daten

Vertikaler Schlitten mit Zentrierbohrung und Zirkular-T-Nute zur Aufnahme des Frässpindelstockes (oder anderer, nachstehend abgebildeter Zubehörteile) in jeder Neigungslage.



70-87.300/360

Zulässige Spindelgeschwindigkeiten mit Riemenspanner 102-95.100 und – Einzelantrieb 70-96 mit Motor 1500 U/min (siehe Seite 15)

1400 bis 3200 U/min - Einzelantrieb 70-96.100 mit Motor 750/1500 U/min (siehe Seite 15) 700 bis 3200 U/min

Zubehör (siehe auch folgende Seite)

Spannzangen Typ B 8, für:

- neigbaren Frässpindelstock 70-87.360 (siehe oben)
- Spannzangenhalter 70-46.340 (siehe Seite 32)
- Doppelstahlhalter 70-46.180 (siehe Seite 33)

| Art. Nr. | Normale Bohrungen | Größter Durchlaß ø mm | Mittleres Gewicht (kg) |
|----------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 137 | 0,5 bis 8 * | 4 . | 0,015 |

* Bei Bestellung bitte die gewünschten Durchmesser angeben

| Fräs | er-Au | fnahm | edorne, | Schaft |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| Тур | B 8, fi | ir neig | baren F | räs- |
| spine | delsto | ck 70 | -87.360 | |

| Art. Nr. | Ansatz-ø mm | Gewicht kg |
|------------|----------------|---------------|
| 70-87.351* | 5 | 0,030 |
| 70-87.353 | 8 | 0,040 |
| 70-87.355 | 10 | 0,060 |
| 70-87.357 | 13 | 0,080 |
| 70-87.359 | 16 | 0,100 |

 Wird normalerweise mit dem Fräsapparat 70-87.300/360 geliefert

70-87.400 Teilspindelstock

mit Schaltklinke und Teilrad (Spindel für Spannzangen Typ W 20 ohne Spannzange – siehe unten) zur Befestigung auf dem weiter oben aufgeführten vertikalen Schlitten des Ständers 70-87.300 und bestehend aus:

- Werkstück-Spindelstock 102-87.401 mit Spindel Typ W 20 und Spannschlüssel
- 1 Teilrad 102-87.420 mit 60 Zähnen (andere Zähnezahlen auf Verlangen – maximal 120 Zähne) Außen-ødes Teilrads: 90 mm Bohrung des Teilrads: 29 mm
- 1 Schaltklinke mit Feder 102-87.410

Gesamtgewicht: 1,700 kg



137




70-87.351




70-87.400


| Spannzangen Typ W 20, für Teil-Spindelstock 70-87.400 | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|
| Art. Nr. | Normale Bohrungen ø mm (um 0,5 mm steigend) | Ausführung | Mittleres Gewicht (kg) | |
| 4 | 0,5 bis 20* | Für Ø 0,5–16 mm Durchlaß = Ø 14,5 mm Für Ø 16.5–20 mm maximale Bohrungstiefe = 24 mm | 0,100 | |

^{*} Bei Bestellung bitte die gewünschten Durchmesser angeben









ZUBEHÖR FÜR KURBEL- ODER HEBEL-

Zubehör für Fräsapparat 70-87.300/360 (Fortsetzung)

70-87.510 Parallel-Schraubstock auf Sohle mit Gradeinteilung von 0 bis 360 ° zur Befestigung auf dem vertikalen Schlitten des Ständers 70-87.300 (siehe Seite 35) Backenbreite: 50 mm

Spannweite: 35 mm

70-87.530 Neigbarer Winkeltisch mit T-Nuten von 7 mm auf Sohle mit Gradeinteilung von 0 bis 360 ° zur Befestigung auf dem vertikalen Schlitten des Ständers 70-87.300 (siehe Seite 35)

Nutzbare Tischfläche: 92 x 60 mm 2 Längs-T-Nuten oben 2 Quer-T-Nuten unten


Gewicht: 0,700 kg

Gewicht: 1,020 kg

70-87.470 Drehspindelhalter Ø 25 mm auf Sohle mit Gradeinteilung von 0 bis 360 ° zur Befestigung auf dem vertikalen Schlitten des Ständers 70-87.300 (siehe Seite 35). Erlaubt den Einbau der Drehspin-deln 70-89.100 und 70-89.150 sowie des Zentrier-Mikroskops 70-89.500

Gewicht: 0,840 kg

(siehe unten)



Gewicht: 0,640 kg

Gewicht: 0.530 kg

Form auf neben-

70-89.100 Drehspindel ϕ 25 mm für Maximal-Geschwindigkeit von 4000 U/min (zum Einbau in oben aufgeführten Drehspindelhalter 70-87.470) Spindel mit Spannzangensitz Typ B 8 (siehe Seite 35) Zweistufige Rillenscheibe 70-89.105 für Rundriemen ϕ 6 mm Stufenscheiben-Durchmesser: 44/55 mm mit 1 Spannschlüssel für Spannzangen B 8 Gewicht: 0.640 kg


70-89.150 Drehspindel ϕ 25 mm für Geschwindigkeiten bis zu 15 000 U/min (zum Einbau in oben aufgeführten Drehspindelhalter 70-87.470) Spindel auf Präzisions-Kegelrollenlagern mit Spannzangensitz Typ B 8 (siehe Seite 35) Zweistufige Rillenscheibe 70-89.105 für Rundriemen ϕ 6 mm Stufenscheiben-Durchmesser: 44/55 mm

mit 1 Spannschlüssel für Spannzangen B 8 70-89.500 Zentrier-Mikroskop mit 90 ° geneigtem Einblick, Schaft Ø 25 mm (zum Einbau in oben aufgeführten Drehspindelhalter 70-87.470)

Vergrößerung 50 x Strichplatte mit Fadenkreuz und 12 konzentrischen Kreisen

70-89.510 Beleuchtungseinrichtung zum Zentriermikroskop 70-89.500 Ringförmiger Lampenschirm zur Befestigung auf dem Objektiv (5 Glühlampen 3,5 Volt), mit Glühlampen, Kabel und Miniaturstecker Gewicht: 0,090 kg Gewicht: 0,090 kg

70-89.520 Transformator-Stecker 220/3,5 Volt zur Beleuchtungseinrichtung 70-89.510 des Zentrier-Mikroskops 70-89.500, mit Kabel und Miniaturstecker



KREUZSUPPORTE (FORTSETZUNG)

Schleifapparate

Können direkt auf allen Kurbel- oder Hebel-Kreuzsupporten und, unter Verwendung der nebenstehend abgebildeten Unterlage 70-87.540, auf dem vertikalen Schlitten des Ständers 70-87.300 (siehe Seite 35) befestigt werden. Für rationellstes Schleifen empfehlen wir jedoch den auf der nächsten Seite illustrierten Universal-Schleifsupport 70-51.
Höchste Spindelgeschwindigkeiten mit Riemenspanner 102-95.100 und — Einzelantrieb 70-96 oder 70-96.100 (siehe Seite 15) = 6000 U/min — Einzelantrieb 70-96.250 (siehe Seite 15) = 12 000 U/min

70-87.540 Runde Unterlage zum Aufbau der Schleifapparate 70-87.600 und 70-87.550 auf dem vertikalen Schlitten des Ständers 70-87.300 (siehe Seite 35) Gewicht: 0,180 kg

| 70-87.600 Außenschleifapparat r | ni | t | G | lei | itl | ag | e | rn | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----|----|--------|-----|-------|-----|----|----|---|----|----|----|--|---|---|---|--------------|
| Spindel mit Spannzangensitz | | | | | | | | | | | | | × | | × | | ٠ | Typ B 6 |
| Rillenscheibe für Rundriemen | | | | | | | | | | | | | | | | è | | ϕ 6 mm |
| Scheibendurchmesser | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 mm |
| Höchste Spindeldrehzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 U/min |
| Wird geliefert mit: | 15. | | | II OAS | | 606 7 | | | | | | | 3 | | | | | |
| 1 Schleifscheiben-Aufnahmedorr | 1 | 70 | -8 | 7. | 70 | 0 | (si | eł | ne | u | nt | en | 1) | | | | | |
| 1 Spannschlüssel B 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 Bolzen zur Befestigung auf Kreuzsupport Gewicht: 0,750 kg

70-87.550 Außenschleifapparat mit Kugellagern
Spindel mit Spannzangensitz
Rillenscheibe für Rundriemen
Scheibendurchmesser
Höchste Spindeldrehzahl
Druckschmierung
Wird geliefert mit:
1 Schleifscheiben-Aufnahmedorn 70-87.700 (siehe unten)
1 Spannschlüssel B 6
1 Bolzen zur Befestigung auf Kreuzsupport Typ B 6 Ø 6 mm 36 mm 20 000 U/min


Gewicht: 1,200 kg

| Spannzang | en Typ B 6, für Außenschle | eifapparate 70-87.600 und | 70-87.550 |
|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Art. Nr. | Normale Bohrungen | Größter Durchlaß | Mittleres Gewicht (kg) |
| 128 | 0,5 bis 6* | 2,5 | 0,005 |

* Bei Bestellung bitte die gewünschten Durchmesser angeben

| und 70-87.550 | ben-Authanmedorne, Sch | aft Typ B 6 für Schleifappa | rate /0-87.60 |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | Merkmale | Ansatz-Dimensionen mm | Gewicht kg |
| 70-87.690* 70-87.700 70-87.720 | Für Außenschliff Für Außenschliff Für Innenschliff | Φ 6 Φ 10 Φ 4 x 24 | 0,020 0,020 0,010 |

* Wird normalerweise mit den Schleifapparaten 70-87.600 und 70-87.550 geliefert



70-87.830 Schleifscheiben-Aufnahmedorn mit konischem Schaft 2 ° für Innenschleifapparat 70-87.800 (siehe unten) Schaft
Edwicht
Edwicht
Edwicht
Edwicht
Edwicht
Edwicht
Edwicht
Edwicht
Edwicht
Edwicht-

Ein Schleifscheiben-Aufnahme-dorn wird normalerweise mit dem Schleifapparat 70-87.800 ge-liefert

70-87.720

| 70-87.800 Innenschleifapparat mit verschiebbarer Spindel Spindelweg | 33 mm |
|--|---------------|
| Innenkonus der Spindel | 2 0 |
| Rillenscheibe für Rundriemen | ϕ 6 mm |
| Scheibendurchmesser | 25 mm |
| Höchste Spindeldrehzahl | 8400 U/min |
| Wird mit 1 Schleifscheiben-Aufnahmedorn 70-87.830 (siehe oben) geliefert | |
| Gewi | cht: 0,600 kg |

BEMERKUNG: Dieser Schleifapparat kann weder auf dem Schleifsupport 70-51 (Seite 38) noch auf der runden Unterlage 70-87.540 (siehe oben) verwendet werden.





70-87.600




70-87.550






70-87.700



DIVERSE SUPPORTE



70-51 Universal-Schleifsupport (für das Zylindrisch-, Konisch-, Innen-, Außen-, Flächenschleifen) mit drehbarer Sohle bis 120 $^{\rm 0}$ (10 $^{\rm 0}$ nach hinten, 110 $^{\rm 0}$ nach vorn)

ohne Schleifapparat* (siehe Seite 37)

Betätigung des Längsschlittens durch Hebel Betätigung des Querschlittens durch Kurbel

Ablesung der Einstellungen 0,01 mm Schlittenweg: längs 60 mm quer 38 mm

Dreifach-Revolveranschlag mit verstellbaren Schrauben


Auf dem Support 70-51 kann der Innen-Schleifapparat 70-87.800 nicht montiert werden Gewicht: 5,900 kg

70-53 Kugeldreh- und Schleifapparat (konkav und konvex)

Betätigung der drehbaren Sohle durch Schnekke und Schneckenrad

Wird geliefert mit:

- 1 Einstellsupport 70-53.021, mit Anschlagfläche und Kreuzstrich
- 1 Zentrierdorn 70-53.038 mit Schaft Typ W 12
- 1 einstellbaren Stahlhalter 70-53.030 zum Ku-geldrehen, konvex, mit 1 Nut für Drehstahl 8 x 8 mm
- 1 einstellbaren Stahlhalter 70-53.015 zum Kugeldrehen, konkav, mit 1 Nut für Drehstahl 8 x 8 mm Gewicht: 4,200 kg



Technische Daten

| Die drehbare Sohle bewegt sich spielfrei auf Kugeln und Größter Drehdurchmesser über dem Schlitten | |
|---|-------------|
| Größter zu bearbeitender Radius | |
| Größter zu bearbeitender Radius, wenn der Stahlhalter | |
| in der zweiten T-Nute befestigt wird | 60 mm |
| Schlittenweg | 40 mm |
| Ablesung der Schlitteneinstellungen | 0,01 mm |
| Verstellung vom Drehpunkt nach vorn oder hinten | \pm 45 mm |
| Ablesung der Verstellung | 1/10 mm |
| | |

Hebelbetätigungs-Vorrichtung zum Kugeldreh- und 70-53.100 Schleifapparat 70-53

bestehend aus:

- Zahnstange 70-53.122 mit einstellbaren Anschlägen für beide
- 1 Hebel 70-53.126 mit 2 Befestigungsschrauben

Gewicht: 2,100 kg




nachstehender

in einen hebel-

umgewandelt

werden

DIVERSE SUPPORTE (FORTSETZUNG)



70-54 Hebel-Abstechsupport

| Schlittenweg | | i. | | | | | • | 65 mm |
|---------------------------|--|----|--|---|---|--|---|-------|
| Breite des Querschlittens | | | | ٠ | ě | | | 58 mm |
| | | | | | | | | |

Einstellbare Anschläge in beiden Richtungen

Stellung des Bedienungshebels nach Belieben einstellbar Wird geliefert mit:

- 1 Befestigungsbolzen
- 1 vorderen einfachen Stahlhalter mit 2 Schrauben 70-54.500 und seinem Untersatz 70-54.505. Längs und quer verstellbar. Höheneinstellung des Drehstahls durch einstellbare konische Unterlage. Nut für Drehstahl 8 x 8 mm
- 1 hinteren einfachen Stahlhalter mit 2 Schrauben 70-54.550 und seinem Untersatz 70-54.555. Längs verstellbar. Höheneinstellung des Drehstahls durch einstellbare konische Unterlage. Nut für Drehstahl 8 x 8 mm
- 1 Schlüssel mit Innenvierkant 7 mm Gewicht: 3,300 kg

BEMERKUNG: Die Abstechsupporte 70-54 und 70-56 werden gewöhnlich auf der Revolverdrehbank verwendet. Der Support 70-56 mit zwei Kreuzschlitten schließt indessen die gleichzeitige Verwendung des Revolverschlittens aus.

70-56 Hebel-Abstechsupport mit 2 Kreuzschlitten

Beide Schlitten mit einstellbaren Anschlägen in beiden Richtungen

Stellung der Bedienungshebel nach Belieben einstellbar


Wird geliefert mit:

- 1 Befestigungsbolzen
- 1 Stichelhaus mit 1 Schraube 70-46.010 (siehe Seite 31)
- 1 hinteren einfachen Stahlhalter mit 2 Schrauben 70-54.550 und seinem Untersatz 70-54.555.

Längs verstellbar. Höheneinstellung des Drehstahls durch einstellbare konische Unterlage. Nut für Drehstahl 8 x 8 mm

1 Schlüssel mit Innenvierkant 7 mm

Gewicht: 4,350 kg



REVOLVERSCHLITTEN UND ZUBEHÖR



Die Drehbank **SCHAUBLIN 70**, ausgerüstet mit dem Revolverschlitten, ermöglicht eine wirtschaftliche Fertigung. Aus den auf das absolut notwendige Minimum reduzierten Nebenzeiten resultiert eine entsprechende Serienproduktionssteigerung.

Die große Anzahl der zur Verfügung stehenden Zubehörteile gestatten dem Arbeiter, das für die auszuführende Arbeit am besten geeignete Werkzeug auszuwählen.

Der Revolverschlitten eignet sich speziell für folgende Arbeiten:

- Bohren
- Ausdrehen mit Stahl
- Ausreiben mit Reibahle
- Gewindebohren mit automatischem Gewindebohrerhalter
- Außendrehen
- Gewindeschneiden mit automatischem Schneideisenhalter oder automatisch öffnendem Schneideisen
- Drehen von Stirnflächen usw.



70-59.070



70-59.100



70-59.101

70-58.100 Hebel-Revolverschlitten mit Revolverkopf für 6 Werkzeughalter Wird geliefert mit:

- 1 Spezialschlüssel 70-58.050 zum Einstellen der Anschläge
- 2 Gabelschlüsseln 9 und 11 mm

Gewicht: 8,600 kg

Technische Daten

70-58 Revolverschlitten mit Handkreuz

Gleiche technische Daten wie 70-58.100 Gewicht: 8,500 kg

70-59.070 Stangenanschlag

Gesamtlänge 44 mm Gewicht: 0,050 kg

70-59.100 Bohrfutter

Rundlauffehler = 0,15 mm nach DIN 6349 Kapazität Ø 0 bis 6,4 mm Mit 1 Schlüssel Gewicht: 0,200 kg

70-59.101 Aufnahmedorn zu Bohrfutter (ohne Bohrfutter)

Gesamtlänge 37,5 mm

Konischer Ansatz nach DIN 238 D=10,095 mm Gewicht: 0,040 kg

ZUBEHOR ZU REVOLVERSCHLITTEN (FORTSETZUNG)

161-400 Spannzangenhalter für doppelkonische Spannzangen Typ E 16 Gesamtlänge 48 mm

Mit Mutter und Spezial-Hakenschlüssel (ohne Spannzange – siehe unten) Gewicht: 0,170 kg

| | Normale Bohrungen | Mittleres Gewicht |
|----------|---------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | ø mm (um 0,1 mm steigend) | kg |

^{*} Bei Bestellung bitte die gewünschten Durchmesser angeben

70-59.150 Einstellbarer Werkzeughalter mit 1 vorbearbeiteten Spannbüchse 70-59.007 (siehe unten) Gewicht: 0,130 kg



70-59.007

70-59.007 Vorbearbeitete Spannbüchse Ø 12,7 mm

mit Druckstück, für größte Bohrung Ø 9 mm Gewicht: 0,010 kg

dewicht. 0,010

Wird verwendet mit:

- Einstellbarem Werkzeughalter 70-59.150 (siehe oben)
- Gewindebohrerhalter 70-59 (siehe unten)

70-59 Gewindebohrerhalter mit automatischer Auslösung mit 1 vorbearbeiteten Spannbüchse 70-59.007 (siehe oben)

Gewicht: 0,200 kg

70-59.010 Ausziehbarer Gewindebohrerhalter mit automatischer Auslösung

für $S\bar{p}$ annzange Typ F8 und auswechselbare Mitnehmer (wird ohne Spannzange und Mitnehmer geliefert — siehe unten)

Technische Daten

Einfache und kräftige Bauart Gestattet hohe Drehzahlen Wegfall der Vor- und Rückwärtsbewegung des Revolverschlittens während des Gewindeschneidens Leichtes und genaues Einstellen der Gewindelänge durch den im Kopf befindlichen Stellring


Reibungsloser, schlagfreier Leerlauf des Schneidwerkzeuges und des Kopf-Vorderteiles durch automatische Auslösung einer speziell konstruierten Kupplung

Automatischer Rückzug des Gewindebohrers vom Werkstück nach erfolgtem Rücklauf

Konzentrische Führung des Gewindebohrers beim Gewindeanschnitt

Pendelmöglichkeit des Gewindebohrers beim Gewindeschneiden und im Leerlauf (Unrundlauf des Werkstückes)

Größter Gewindedurchmesser 8 mm Größte Gewindelänge 20 mm Gewicht: 0,300 kg



ZUBEHÖR

1181 Spannzange Typ F 8
Bohrungen Ø 3 bis 6,2 mm
(um 0,1 mm steigend)
Gewicht: 0,005 kg

70-59.011 Auswechselbare Mitnehmer für vierkant 2,4-3-3,8-4,9 mm* Gewicht: 0,010 kg

Bei Bestellung bitte die gewünschten Dimensionen angeben



161-400



161-700



70-59.150



70-59



70-59.010



1181



70-59.030



70-59.020



70-59.260



70-59.220



70-59.340

ZUBEHÖR ZU REVOLVER

| | | enhalter mit nvierkant 4,5 i | | cher Auslösi | ung mit |
|------------------------|------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|
| Art. Nr. | Schneideis Art. Nr. | enfassungen Für Schneid- eisen (mm) | Größter Gewinde-⊅ mm | Gewinde- länge (mm) | Gewicht kg |
| 70-59.030 70-59.032 | 70-59.035 70-59.036 | 16 x 5 20 x 7 | M 2,6 M 6 | 18 20 | 0,200 0,260 |

| 70-59.020 Ausziehbarer Gewinde-Schneideisenhalter mit automatischer Auslösung, mit Fassung für Schneideisen Ø 25 x 9 mm (ohne Reduzierhülsen, siehe unten) |
|---|
| Größter Gewindedurchmesser |
| Gleiche technische Daten wie beim ausziehbaren Gewindebohrerhalter 70-59.010 (siehe Seite 41) Gewicht: 0,330 kg |

| | 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - | Größter | | |
|-----------|---|-----------------|--------------------|--------------|
| Art. Nr. | Für Schneid- eisen (mm) | Gewinde-⊄ mm | Gewindelänge mm | Gewich kg |
| 70-59.021 | ø 16 x 5 | M 2,6 | 36 | 0,020 |
| 70-59.022 | ø 20 x 7 | M 6 | 36 | 0,080 |

| 70-59.260 | Zentrier- und | Andrehstah | lhalter | | | | | 3 | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------|-------|-----|-------|------|------|-------|-----------|-----------|
| Kapazität: | | | | | | | | | | | |
| Durchmes Länge Aufnahme Neigung o | ser | Schaftes . Drehstahl | | | | | • | | | 10 Ø 8 | mm 7 0 |
| | orbearbeiteten Zentrierbohrer | | hstahl | 8 x 8 | 3 m | m | | | | | |
| e Parake | | t tratan | | | | | | Gev | vicht | : 0,20 | 0 kg |
| 70-59.220 | Abgesetzter ' | Tangential-D |)reh- ι | und ? | Zer | ntrie | erst | ahl | halte | r | |
| Kapazität | The second | | | | | | | | | | |
| Durchmes | ser | | 701 | | | | | | | 12 | mm |
| | | | | | | | | | | | mm |
| | bohrung des | | | | | | | | | | |
| | der Nut für den | | | | | | | | | | 3 0 |
| Nut für D | rehstahl | | | | ٠ | | ٠ | | • | 8 x 8 | mm |
| | orbearbeiteter Zentrierbohrer | | hstahl | 8 x 8 | 3 m | m | | | | | |
| | | | | | | | | Gev | vicht | t: 0,30 | 0 kg |
| 70-59.340 führung | Dreh- und Z | entrierstahl | haiter | mit | 2 | Stä | ihle | en I | und | V-Ge | gen- |

| führung | Diei | | | | | | | J., | | | | | | 5 | - | Ĭ | | | | | | aogen. |
|------------|-----------------|-----|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|-----|----|---|--|---|---|--------|
| Kapazität: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchmes | ser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 mm |
| Länge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 mm |
| Aufnahme | bohru | ung | de | S | Sc | ha | fte | s | | | | | | | | | | | | 1 | Ø | 8 mm |
| | orbea Zentri | | | | | | | | dre | ehs | stä | ihl | en | 8 | X | 8 r | nn | 1 | | | • | |

Gewicht: 0,300 kg

SCHLITTEN (FORTSETZUNG)

70-59.380 Verschiebe-Stahlhalter zum Außendrehen, für Drehstahl um $15\ ^0$ geneigt (ohne Drehstahl)

| Kapazität ø 28 x 22 mm, oder | ø 14 x 35 mm oder ø 7 x 65 mm |
|---|-------------------------------|
| Schlittenweg | 10 mm |
| Ablesung der Einstellungen | |
| Nut für Drehstahl | 8 x 8 mm |
| Aufnahmebohrung des Schaftes | |
| Ausnahme in der Mitte für Arbeitsstücke | Ø 14 x 12 mm |

Gewicht: 0,410 kg



70-59.380


70-59.400 Verschiebe-Stahlhalter zum Innendrehen (ohne Drehstahl)

| Schlittenweg | | | | ÷ | | | , | | | | | | | , | | | 10 | mm |
|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|------|----|
| Ablesung der | Ei | ins | ste | ellu | un | gei | 1 | | | | | | | | | | 0,01 | mm |
| Aufnahmeboh | rur | ng | C | les | 3 5 | Sch | ıa | fte | S | | | | | | | Ø | 8 | mm |

Gewicht: 0,280 kg




70-59.400



MASCHINENFABRIK SCHAUBLIN AG BÉVILARD-SCHWEIZ



GEWINDESCHNEIDAPPARAT UND ZUBEHÖR



Standardausrüstung

1 in Gehäuseform ausgebildete Wechselräderschere mit Scharnierdeckel und Support zur Befestigung mittels 3 Schrauben am linken Spindelstockende


Wird mit 2 Scherenbolzen zum Montieren der Wechselräder geliefert

- 1 Satz zu 11 Wechselrädern (30-35-40-45-50-55-60-70-75-80-120 Zähne) zur Ausführung der metrischen Gewinde von: 0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25 mm Steigung
 - BEMERKUNG: Räder für weitere Gewindesteigungen metrischen oder englischen Systems sind im allgemeinen ab Lager oder kurzfristig lieferbar (siehe Seite 45 Zubehör-Artikelnummern 70-85.500 und 70-85.550)
- 1 Antriebsritzel 70-85.005 mit 40 Z\u00e4hnen zur Befestigung auf der Drehbankspindel

- 1 ausziehbare Kardangelenkwelle mit 100 mm langem auswechselbarem Verlängerungsstück 70-85.020 und Vorrichtung zur Befestigung am Kreuzsupport (siehe Zubehör-Artikelnummern 70-85.032 und 70-85.033)
- 1 einstellbarer Werkzeughalter 70-85.002 mit Gradeinteilung $\pm\,10^{\,0}$, Bohrung Ø 16 mm, mit 2 Schrauben und Muttern zur Befestigung in den T-Nuten
- 1 Stahlhalter 70-85.022 zum Außengewindeschneiden mittels Zirkular-Gewindestahles Ø 20 mm, Schaft-Ø 16 mm, Ansatz-Ø 6 mm
- 1 Zirkular-Gewindestahl 70-85.160, Flankenwinkel 60 °, Ø 20 mm, Bohrung Ø 8 mm (siehe Seite 45 Zubehör-Artikelnummern 70-85.155)

GEWINDESCHNEIDAPPARAT UND ZUBEHÖR

| | Zubehör | |
|---------------|---|--------------|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewich kg |
| 70-85.500* | Wechselräder zur Schere, Bohrung Ø 12 mm (Zähnezahl nach Wahl des Kunden) | |
| 70-85.550 | Ergänzungssatz zu 14 Wechselrädern (33-39- 42-48-51-54-57-63-64-66-68-69-72-78 Zähne) zum Schneiden von Whitworth-Gewinden mit 80 bis 18 Gängen auf 1 Zoll | 0,940 |
| 70-85.030 | Zusätzlicher Zwischenrad-Scherenbolzen zum Schneiden von linksgängigen Gewinden (ausgenommen die Steigungen 0,50-0,80-1,0-1,25 mm) | 0,030 |
| 70-85.002 ** | Einstellbarer Werkzeughalter mit Gradeinteilung $\pm 10^{\rm 0}$, Bohrung Ø 16 mm, mit Befestigungsschrauben und Muttern für T-Nuten | 0,360 |
| 70-85.022 ** | Stahlhalter für Zirkular-Gewindestähle 70-85.155/160, Schaft-Ø 16 mm, Ansatz-Ø 6 mm | 0,090 |
| 70-85.160 ** | Zirkular-Gewindestahl, Flankenwinkel 60°, ø 20 mm, Bohrung ø 8 mm | 0,040 |
| 70-85.155 | Zirkular-Gewindestahl, Flankenwinkel 55 °, ø 20 mm, Bohrung ø 8 mm | 0,040 |
| 70-85.170 | Innengewindestahlhalter (kleinste zu schneidende Bohrung: Ø 6 mm), Schaft-Ø 16 mm, Bohrung für Stahl Ø 10 mm. Wird geliefert mit Reduzierhülse 70-85.171 für Stahl Ø 8 mm | 0,170 |
| 70-85.196 *** | Satz zu 5 Innengewindestählen, Flankenwinkel 60 %, mit zylindrischem Schaft Ø 8 und 10 mm, für kleinste zu schneidende Bohrungen Ø 6-8-11-14-17 mm | 0,140 |
| 70-85.195 *** | Satz zu 5 Innengewindestählen, Flankenwinkel 55 °, mit zylindrischem Schaft Ø 8 und 10 mm, für kleinste zu schneidende Bohrungen Ø 6-8-11-14-17 mm | 0,140 |
| 70-85.032 | Auswechselbares Verlängerungsstück, Länge 150 mm für Kardanwelle (zum Gewindeschneiden mit von der Spindel- | 0,050 |
| 70-85.033 | Auswechselbares Verlängerungsstück Länge 200 mm stocknase entfernt stehendem Kreuz- support) | 0,060 |
| 70-46.421 | Stahlhalter mit exzentrischer Hülse, für Stähle mit zylindrischem Schaft Ø 8 mm, mit einer Befestigungsschraube für T-Nut Größte Dezentrierung des Stahles: 15 mm | 0,230 |
| 70-46.430 | Stahlhalter für Zirkular-Gewindestähle 70-85.155/160, rechteckiger Schaft 8 x 7 mm, Ansatz-Ø 6 mm, zum Gebrauch mit Stichel- häusern 70-46.010 und 70-46.020 (siehe Seite 31) | 0,050 |




- ** Werden normalerweise mit jeder Gewindeschneidvorrichtung geliefert
- *** Bei der Bestellung ausdrücklich bemerken, ob der Gewindestahl gewünscht wird:
 - 1. für Rechts- oder Linksgewinde
 - zum Gewindeschneiden von links nach rechts oder von rechts nach links



70-85.002




70-85.022





70-46.421









70-68





70-71

Nachdrehbank SCHAUBLIN TL-70-80, auf Kastenfuß, ausgerüstet mit der Antriebsvorrichtung 102-95.100/200 (siehe Seite 13) mit zwei Riemenspannern 102-95.100 (siehe Seite 15) für gleichzeitigen Antrieb des Schleifapparates und der rotierenden Reitstock-Pinole.

REITSTOCKE

| 70-65 Reitstock mit Gewindespindel und Handrad | | |
|--|---------|------------|
| Pinole mit Innenkonus | | 2 0 |
| Pinolenweg | | |
| Ablesung der Einstellungen | | |
| mit 1 Spitze 70-74.001 (siehe komplette Liste der Zubehörteile mit Kon | ius 2º, | Seite 47) |
| | ewicht | : 2,300 kg |
| | | |
| | | |

| 70-70 Hebe | eireitstock | mit tec | lernd | er Pin | ole | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------|--------|---------|-----|------|-------|------|-----|------|-------|------------|
| Pinole mit | Innenkor | nus . | | | | | | | | | | | 2 0 |
| Pinolenweg | | | | | a per e | | | | | | | 0.0 | 20 mm |
| mit 1 Spitze | e 70-74.001 | (siehe | kom | plette | Liste | der | Zube | ehört | eile | mit | Konu | s 2º, | Seite 47) |
| | | | | | | | | | | | Ge | wicht | : 2,150 kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| 70-68 Hebei-Bonrreitstock | |
|--|----------------------------|
| mit einstellbarem Anschlag auf Pinole Spannzangensitz der Pinole Typ W 12 Pinolenweg | 50 mm Gewicht: 2,750 kg |
| 70-68.500 Hebelreitstock mit rotierender Pinole | |

und einstellbarem Anschlag auf Pinole Spannzangensitz der Pinole Typ B 8

70-68.550 Rotierende Pinole


für Hebelreitstock 70-68 Spannzangensitz Typ B 8 Rillenscheibe für

- mit Einzelantrieb 70-96 oder 70-96.100 (siehe Seite 15) = 2500 U/min

2500 U/min

- mit Einzelantrieb 70-96.250
(siehe Seite 15) = 5000 U/min
(siehe Zubehörteile mit Schaft
Typ B 8, Seite 35)


Gewicht: 0,510 kg



70-68.550

70-71 Gekröpfter Reitstock

mit achsial einstellbarer Spitze Achsiale Einstellbarkeit mit 1 Spitze 70-71.006 aus Schnellstahl 10 mm 10 mm Gewicht: 0,700 kg



REITSTOCK-ZUBEHÖR

| Reitstockspitzen 60 ° | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--|--|--|
| Art. Nr. | Schaft-Konus | Ausführung der Spitze | Durchmesser mm | Gewicht kg | | | |
| 70-74.001 70-74.002 | 2 ° 2 ° | gehärteter Stahl Hartmetall | 11,9 11,9 | 0,030 0,030 | | | |

| Abgeflacht | e Reitstockspitzen | 60 ° | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| Art. Nr. | Schaft-Konus | Ausführung der Spitze | Durchmesser mm | Gewicht kg |
| 70-74.011 70-74.012 | 2 ° 2 ° | gehärteter Stahl Hartmetall | 11,9 11,9 | 0,030 0,030 |

| Hohl-Reitstockspitze 60 ° | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| Art. Nr. | Schaft-Konus | Ausführung der Spitze | Durchmesser mm | Gewicht kg | | | |
| 70-74.021 | 2 0 | gehärteter Stahl | 11,9 | 0,030 | | | |

| Abgeflacht | e Hohl-Reitstocksp | itze 60 º | | |
|------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft-Konus | Ausführung der Spitze | Durchmesser mm | Gewicht kg |
| 70-74.031 | 2 º | gehärteter Stahl | 11,9 | 0,030 |

| noncicia | Trendiconspire of | mit Kegelrollenlag | joi | |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft-Konus | Ausführung der Spitze | Durchmesser mm | Gewicht kg |
| 70-74.041 | 2 0 | gehärteter Stahl | - 10 | 0.160 |

| Art. Nr. | Schaft-Konus | Ausführung der Spitze | Durchmesser mm | Gewicht kg |
|-----------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 70-74.051 | 2 0 | gehärteter Stahl | 10 | 0,160 |



70-74.100

70-74.100 Bohrfutter mit Schaft, Schaftkonus 2 °

Rundlauffehler: 0,15 mm, nach DIN 6349


Spannbereich ϕ 0 bis 6,4 mm mit 1 Schlüssel Gewicht: 0,200 kg



70-74.101 Aufnahmedorn mit Schaftkonus 2 °


für Bohrfutter (ohne Bohrfutter) Konischer Ansatz nach DIN 238: D=10,095 mm Gewicht: 0,040 kg






70-74.001

70-74.011




70-74.021

70-74.031



70-74.041

70-74.051



70-74.061

70-74.071

| Bohrein | satz in V-Fo | rm | |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft- Konus | Ф mm | Gewicht kg |
| 70-74.061 | 2 º | 18 | 0,050 |

| Abgeflachter Bohreinsatz in V-Form | | | |
|------------------------------------|------------------|---------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft- Konus | Ф mm | Gewicht kg |
| 70-74.071 | 2 º | 18 | 0,040 |

| Rotierender Bohreinsatz in V-Form | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft- Konus | φ mm | Gewicht kg |
| 70-74.081 | 2 º | 18 | 0,060 |


REITSTOCK-ZUBEHÖR (FORTSETZUNG)



70-74.120



70-74.131



70-25.001

70-25.005



70-25.020

70-25.021

| Bohreinsatz | Ž | 9 | 925 |
|-------------|--------------|------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft-Konus | Kopf-Durchmesser mm | Gewicht kg |
| 70-74.120 | 20 | 15 | 0,050 |

| Bohrplatter | 1 | | |
|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft-Konus | Platten-Durch- messer (mm) | Gewicht kg |
| 70-74.131 | 2 º | 35 | 0,060 |
| 70-74.132 | 2 ⁰ | 50 | 0,100 |
| 70-74.133 | 2 0 | 70 | 0,170 |
| 9 | | | 100 |

| Reitstocks | pitze 60 º | | 8 |
|------------|------------|--------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Ausführung der Spitze | Gewicht kg |
| 70-25.001 | W 12 | gehärteter Stahl | 0,050 |

| Hohl-Reitsto | ockspitze 60 ⁰ | | |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Art. Nr. | Schaft Typ | Ausführung der Spitze | Gewicht kg |
| 70-25.005 | W 12 | gehärteter Stahl | 0,060 |

| Spannzar | ngen Typ W 12 | | |
|----------|---|--------------------------|----------------------------|
| Art. Nr. | Normale Bohrungen ø mm (um 0,1 mm steigend) | Größter Durchlaß ø mm | Mittleres Gewicht kg |
| 2 | 0,5 bis 10* | 8,2 | 0,025 |

^{*} Bei Bestellung bitte die gewünschten Durchmesser angeben


| Bohrfutter mit Schaft Typ W 12 Rundlauffehler: 0,15 mm, nach DIN 6349 | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Art. Nr. | Spann-Durch- messer (mm) | Wird geliefert mit | Gewicht kg |
| 70-25.020 | 0-6,4 | 1 Schlüssel | 0,210 |

REITSTOCK-ZUBEHÖR (FORTSETZUNG)

| Aufnahmedor (siehe Seite 4 | rn Typ W 12 zu Bohrfutter (ohne Bohrfutt (88) | ter) |
|-------------------------------|--|---------------|
| Art. Nr. | Konischer Ansatz | Gewicht kg |
| 70-25.021 | nach DIN 238 D = 10,095 mm | 0,060 |







70-68.450 / 70-68.460

Revolverkopf \varnothing 58 mm, mit Hebel für automatisches Auskuppeln beim Rückzug Empfiehlt sich besonders für feine Bohrarbeiten und

das Ausreiben großer Serien (siehe nachstehende Zubehörliste)

| Art. Nr. | Schaft | Anzahl Werkzeug-Aufnahme- | ø der Werkzeug-Aufnahme- | Gewicht |
|-----------|--------|---------------------------|--------------------------|---------|
| | Typ | bohrungen im Revolverkopf | bohrungen (mm) | kg |
| 70-68.400 | W 12 | 5 | 10 | 0,580 |

Zubehör für Revolverkopf 70-68.400

| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg |
|-----------|--|---------------|
| | | |
| 70-68.450 | Spannzangenhalter für Spannzangen Typ F 4,5 | |
| 70-00.430 | Zylindrischer Schaft ø 10 mm (ohne Spannzange – siehe unten) | 0,020 |
| | | |
| | * | |
| 70-68.460 | Spannzangenhalter für Spannzangen Typ B 6 | |
| ь | Zylindrischer Schaft Ø 10 mm (ohne Spannzange - siehe unten) | 0,020 |
| | | (40) |
| | | |
| 76 | Spannzangen Typ F 4,5 | |
| | Bohrungen Ø 0,5 bis 3,5 mm* (um 0,1 mm steigend) | 0,003 |
| | | |
| 128 | Spannzangen Typ B 6 | |
| | Bohrungen Ø 0,5 bis 6 mm [*] (um 0,1 mm steigend) | 0,005 |
| 8 | | |
| | | |

Bei Bestellung bitte die gewünschten Durchmesser angeben



70-90.600



70-90.700




70-90.610



70-90.620



70-90.630



70-90.500

WANGEN-ZUBEHÖR

70-90.600 Support mit Handauflage 70-90.610 (siehe unten)

Gewicht: 0,250 kg

70-90.700 Support mit Handauflage 70-90.610, neigbar (siehe unten)

Neigungswinkel bis 90 0

Wirkungsvolle Blockierung durch Hebel Gewicht: 0,390 kg

| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewicht (kg |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| | | |
| 70-90.610 * | Handauflage, Breite 45 mm | 0,040 |
| | | m 1 |
| 70-90.620 | Rechteckiger Sägetisch | urder deserbi |
| | Abmessungen 55 x 40 mm | 0,110 |
| * 6 | | |
| 70-90.630 | Dreieckiger Sägetisch | |
| | mit V-Nut Abmessungen 53 x 50 mm | 0,110 |

^{*} Wird normalerweise mit jedem Handauflage-Support geliefert



70-90 Lünette mit 3 Bronzebacken

Größter Durchgang 35 mm mit 1 Befestigungsbolzen Gewicht: 0,860 kg

70-90

70-90.500 Drehbarer Parallel-Schraubstock

0 bis 360 0 50 mm Backenbreite 35 mm Spannweite . . . Gewicht: 1,700 kg mit 1 Handkurbel

WANGEN-ZUBEHOR (FORTSETZUNG)

| Art. Nr. | Bohrung | Länge | Für Drehspindel | Gewicht |
|----------|---------|-------|------------------------|---------|
| | Ø mm | mm | Art. Nr. (siehe unten) | kg |
| 70-89 | 25 | 100 | 70-89.100 70-89.150 | 2,300 |

70-89.100 Drehspindel ϕ 25 mm für Höchstgeschwindigkeit von 4000 U/min, mit Spannzangensitz Typ B 8 (siehe Seite 35) (zur Verwendung mit oben aufgeführtem Drehspindelhalter 70-89)

Zweirillenscheibe 70-89.105 für Rundriemen ϕ 6 mm

Stufenscheiben-Durchmesser: 44/55 mm

Wird geliefert mit:

1 Spannschlüssel für Spannzange Typ B 8

Gewicht: 0,640 kg

70-89.150 Drehspindel ϕ 25 mm für Geschwindigkeiten bis zu 15 000 U/min, mit Spannzangensitz Typ B 8 (siehe Seite 35) montiert auf Präzisions-Kegelrollenlagern (zur Verwendung mit oben aufgeführtem Drehspindelhalter 70-89)

Zweirillenscheibe 70-89.105 für Rundriemen ϕ 6 mm

Stufenscheiben-Durchmesser: 44/55 mm

Wird geliefert mit:

1 Spannschlüssel für Spannzange Typ B 8

Gewicht: 0,640 kg

70-89.200 Drehspindel ϕ 35 mm für Höchstgeschwindigkeit 3000 U/min, mit Spannzangensitz Typ W 12 (zur Verwendung mit oben aufgeführtem Drehspindelhalter 70-89.010)

Wird geliefert mit:

wendet werden (siehe Seite 22 und folgende)

Spindelstockspitze 70-25.001 (siehe Seite 22)
 Spannschlüssel 70-89.205 für Spannzange Typ W 12
 Schutzmutter zu Spindelnase 70-25.180 (siehe Seite 28)

(ohne Riemenscheibe - siehe nachstehende Zubehörliste)

Gewicht: 1,100 kg


BEMERKUNG: Die Drehspindel 70-89.200 kann entweder direkt durch Riemenscheibe 70-89.211 oder indirekt durch den Mitnehmerbock 70-89.800 (siehe Seite 52) angetrieben werden. Dazu müssen ersetzt werden:


Die Riemenscheibe 70-89.211 durch die Mitnehmerhülse 70-89.241 (siehe unten).

| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewich kg |
|-----------|---|--------------|
| 70-89.211 | Dreistufige Riemenscheibe φ 48/64/80 mm, für Flachriemen Stufenbreite: 18 mm Bohrung: φ 19 mm | 0,550 |
| 70-89.220 | Federnder Zentrierstift mit Führungshülse Typ W 12 | 0,070 |
| 70-89.230 | Gabelförmiger Mitnehmer zum Antrieb der Drehspindel durch Mitneh- merscheibe (siehe Seite 28) des Drehbank- Spindelstockes | 0,040 |
| 70-89.240 | Mitnehmer-Vorrichtung zum indirekten Antrieb der Drehspindel durch Mitnehmerblock 70-89.800 (siehe Seite 52) bestehend aus: 1 Mitnehmerhülse 70-89.241, Bohrung 1 Spezial-Spannschlüssel 70-89.242 für Spannzange Typ W 12 1 Verlängerung 70-89.243 zu Spannschlüssel | 0,360 |



70-89









70-89.220




70-89.230




70-89.240



70-89.250



70-20.160



70-20.150



70-89.800


WANGEN-ZUBEHÖR (FORTSETZUNG)

70-89.250 Drehspindel ø 35 mm mit Planscheibe ø 138 mm mit 3 radialen T-Nuten von 8,5 mm Breite und 21 Gewindelöchern M 6 (ohne Riemenscheibe und Spanneisen - siehe nachstehende Zubehörliste) Höchste Spindel-Drehzahl Länge der Drehspindel . . . 100 mm Wird geliefert mit: 1 federnden Zentrierstift 70-89.260 Gewicht: 2,200 kg

BEMERKUNG: Die Drehspindel mit Planscheibe 70-89.250 kann entweder direkt durch Riemenscheibe 70-89.211 oder indirekt durch den Mitnehmerbock 70-89.800 (siehe unten) angetrieben werden. Dazu müssen ersetzt werden:

- 1. Die Riemenscheibe 70-89.211 durch die Mitnehmerhülse 70-89.241 (siehe nachstehende Zubehörliste).
 2. Der Schaft 70-89.262, Länge 163 mm, des federnden Zentrierstiftes durch den Spezialschaft 70-89.263, Länge 299 mm.

| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewicht (kg) |
|-----------|--|--------------|
| 70-89.211 | Dreistufige Riemenscheibe Stufenbreite: 18 mm, Bohrung: ϕ 19 mm (siehe Abbildung Seite 51) | 0,550 |
| 70-89.230 | Gabelförmiger Mitnehmer zum Antrieb der Drehspindel durch Mitnehmer- scheibe (siehe Seite 28) des Drehbank-Spindel- stockes (siehe Abbildung Seite 51) | 0,040 |
| 70-89.245 | Mitnehmer-Vorrichtung zum indirekten Antrieb der Drehspindel durch Mitnehmerbock 70-89.800 (siehe unten), bestehend aus: 1 Mitnehmerhülse 70-89.241, Bohrung | 0,300 |
| 70-20.160 | Erhöhtes Spanneisen für T-Nuten Spannbereich: — Spannhöhe: 0 bis 6 mm — Spanndurchmesser: 6 bis 90 mm Basishöhe | 0,100 |
| 70-20.150 | Spanneisen für T-Nute und Gewindelöcher M 6 Spannbereich: — Spannhöhe: 2 bis 30 mm — Spanndurchmesser 6 bis 90 mm — Spanneisen 16 x 40 mm Wird geliefert mit 4 Spannschrauben M 6 1 Mutter für T-Nute 3 Stützschrauben | 0,050 |



Mitnehmerbock zum indirekten Antrieb der Drehspindeln 70-89.200 (siehe Seite 51) und 70-89.250 (siehe oben), mit 1 zweistufigen Riemenscheibe ø 64/80 mm für Flachriemen; Stufenbreite: 18 mm

Wird mittels Exzenterbolzens anstelle des gewöhnlichen Spindelstockes auf der Wange befestigt

Gewicht: 2,200 kg

WANGEN-ZUBEHÖR (FORTSETZUNG)



70-89.500/510/520

70-89.050 Mikroskop-Halter*


zur Befestigung auf Wange durch Exzenterbolzen Mittels Exzenter und Regulierschraube in jeder Richtung einstellbar

| Länge der H | ülse | | | | | | | | | | | | | | 70 mm |
|---------------|-------|-----|----|-----|----|-----|---|----|----|----|----|---|----|--|-------|
| Durchmesser | der E | 3ol | hr | un | g | | | | | | | | | | 25 mm |
| mit 1 Mikrosk | op-Ve | ers | te | llh | ek | oel | (| Ge | wi | nd | le | M | 5) | | |


Gewicht: 1,280 kg

* Kann zum Schrägbohren auch als Träger der Drehspindeln 70-89.100 und 70-89.150 dienen (siehe Seite 51)

| Art. Nr. | Bezeichnung | Gewich kg |
|-----------|---|--------------|
| | | |
| 70-89.500 | Zentrier-Mikroskop mit 90 ⁰ geneigtem Einblick, Schaft Ø 25 mm Vergrößerung 50x Strichplatte mit Fadenkreuz und 12 konzentrischen Kreisen | 0,530 |
| | | |
| 70-89.510 | Beleuchtungseinrichtung zum Zentrier-Mikroskop 70-89.500 Ringförmiger Lampenschirm zur Befestigung auf dem Objektiv (5 Glühlampen 3,5 Volt), mit Glühlampen, Kabel und Miniatur-Stecker | 0,090 |
| 70-89.520 | Transformator-Stecker 220/3,5 Volt zur Beleuchtungseinrichtung 70-89.510 mit Kabel und Miniatur-Stecker | 0,220 |



70-89.050




STANGEN-VORSCHÜBE

Stangen-Vorschübe mit geräuschlosem Rohr, für Arbeiten ab Stange. Vorschub durch Gegengewicht und patentiertes Differential. Rohr auf Drehzapfen am hinteren Fuß und auf Schlitten am vorderen Fuß befestigt. Zum Einführen der Stangen von der Spindel-

stockseite her kann das Rohr somit quer verschoben werden. Blockiervorrichtung des Vorschubes durch Klemmen des Seiles am Gegengewicht. Ausführung für Drehbank auf Kastenfuß oder auf Werkbank.

| Art. Nr. | Ausführung für | Für Spindelstock | Für St | Gewicht | |
|-----------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| AIG INI. | Drehbank auf | Тур | Größter Ø (mm) | Größte Länge (mm) | kg |
| | | | attended to the state of the state of | | |
| 70-91.200 | Werkbank | W 12 | 8,2 | | |
| | | F 12 | 9 | 1500 | 20 |
| | The state of the state of the state of | F 16 | 12,5 | Carrier, and distribution of | |
| 70-91.210 | Kastenfuß | W 12 | 8,2 | la trace to the second | 11100 |
| 70-91.210 | Rastelliub | F 12 | 9 | 1500 | 23 |
| | | F 16 | 12,5 | | , |
| | | Constitution of the state of th | Liver to the passing of the | | |
| 70-91.300 | Werkbank | W 12 | 8,2 | | 5- 85 4 |
| 70-91.300 | Weikbalik | F 12 | 9 | 3000 | 24,500 |
| | 8 | F 16 | 12,5 | A | |
| 70-91.310 | Kastenfuß | W 12 | 8,2 | | |
| | | F 12 | 9 | 3000 | 27,500 |
| | | F 16 | 12,5 | | |
| | turk Peter and | | | | |



FABRIKATIONSPROGRAMM SCHAUBLIN

| Werkzeugmachei | ۲- |
|----------------|----|
| Drehhänke | |

| Spitzenhö | bhe (mm) | 70 | 102 | 120 |
|-----------------------|--------------|-----------|--------|-----|
| T | für Werkbank | TO 70 | TO 102 | - |
| Typen { auf Kastenfuß | TO 70-80 | TL 102-80 | TO 120 | |

Nachdrehbänke

| Spitzenh | öhe (mm) | 70 | 102 | 120 | |
|--------------|--|----------|-----------|--------|--|
| für Werkbank | | TL 70 | TL 102 | _ | |
| Typen | auf Kastenfuß | TL 70-80 | TL 102-80 | TL 120 | |
| | auf Kastenfuß mit hydro- pneumatischen Aggregaten | - | TL 102 HP | - | |

Revolverdrehbänke

| Spitzenhö | bhe (mm) | 70 | 102 | 120 |
|-----------|--|----------|-----------|-----------|
| | für Werkbank | TR 70 | TR 102 | _ |
| Typen | auf Kastenfuß | TR 70-80 | TR 102-80 | TR 120 |
| | auf Kastenfuß mit hydro- pneumatischem Aggregat | * - | TR 102 HP | TR 120 HP |

Leitspindel-Drehbänke

| Spitzenhöhe (mm) | | 102 | 120 |
|------------------|---------------|--------|--------|
| Typen | auf Kastenfuß | 102 VM | 120 VM |

Universal-Fräsmaschinen

| Nutzbare Aufspannfläche (mm) | 450 x 200 | 600 x 210 | 1100 x 255 |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Typen | 12 | 13 | 53 |

Rundtisch-Sondermaschine

| Automatische Schalttisch- Aufbaumaschine Typ 20 | Max. Anzahl Werkstückposten (Werkstück- Aufnahme inbegr.) | Max. Anzahl Bearbeitungs- Einheiten horiz. vertikal | Größte Abmessungen des Werkstückes (mm) |
|---|--|--|--|
| mit Rundtisch und festen Werkstückposten | 8 | 7 + 4 | 100 x 100 |
| mit Rundtisch und drehbaren Werkstückposten | 8 | 7 + 4 | 100 x 100 |
| - mit Spannzangenaufbau | 6 | 5 + 5 | ø 100 |

Spannzangen

Alle Typen für alle auf dem Markt erhältlichen Maschinen.

Gelenk-Stangenköpfe und sphärische Lager



das ideale Maschinenelement für alle diejenigen Fälle, wo Hin- und Herbewegungen unter verschiedenen Winkeln notwendig sind.